

附件

唐山市古冶区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-022	10月31日	唐山市	古冶区	习家套乡	唐山市古冶区汉川金属制品有限公司	中国河北省唐山市古冶区习家套乡古碱路中段	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，持营业执照。该项目已通过环评审批及验收，但酸洗过程、镀锌过程、烘干过程未按环评要求建设相配套的废气处理设施，废气无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-021	11月3日	唐山市	古冶区	卑家店镇	唐山市众基钢结构有限公司	中国河北省唐山市古冶区经济开发区	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,企业正在生产。存在问题:未响应唐山市人民政府发布的《关于启动重污染天气Ⅱ级应急响应的通知》的要求涉VOCs排放工序停产,露天实施喷漆作业,无任何废气收集处理设施,VOCs无组织排放。	责令整改,依法查处。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-035	11月17日	唐山市	古冶区	卑家店镇	古冶区古冶鑫源洗浴店旁无名花生油作坊	中国河北省唐山市古冶区S262(迁曹线)	经营性炉灶	收到120216号信访转办件后进行现场检查，检查发现：1. 位于古冶区大市场古冶鑫源洗浴店，店内存放一张有效期至2017年5月的营业执照，现场破烂不堪，已多年未营业；2. 经踏勘古冶鑫源洗浴店大门东侧，有一家花生榨油作坊，店内安装有炒锅两台、榨油机一台、压滤机一台；作坊后面存放有约0.5m ³ 的碎木屑（像是从煤堆中捡出的矿用碎木料）且掺夹废矿泉水塑料瓶；作坊西墙外，立有两道不足2米的烟囱；3. 该作坊现场门户上锁，无法联系到经营者。经走访，每逢有集时，才投入花生油制作；4. 初步判断投诉件所称“黑烟滚滚”就是该作坊炒制花生时烧锅用的碎木料和塑料瓶所产生的。	依法取缔。	12月15日
HB-12-036	11月18日	唐山市	古冶区	南外环路	渣土车未苫盖（冀B5DC30）	河北省唐山市古冶区南外环路	渣土车覆盖不完全	现场检查时，执法人员在古冶区南外环路发现一辆急驶车辆，车牌照为：冀B5DC30的渣土车满载渣土，在运输过程中未对所载渣土实施苫盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-034	11月22日	唐山市	古冶区	卑家店镇 毛山村南 山北坡	唐山市古 冶区卑家 店宗运白 灰厂	河北省唐山 市卑家店镇 毛山村南山 北坡	治污设施不 正常运行	该企业主要从事白灰的加工生产，共有五条生产线。现场检查时，该企业五条生产线均未投料，处于闷窑状态，五条生产线共配套有两套除尘脱硫设施。其中一号、二号生产线公用一套除尘脱硫设施，检查时该设施正在运行；三号、四号、五号生产线公用另一套除尘脱硫设施，该脱硫除尘设施未运行，三号、四号、五号生产线窑头烟尘呈无组织排放状态，现场有明显的刺激性气味。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日
HB-12-037	11月24日	唐山市	古冶区	王攀庄乡 三街村	王攀庄乡 三街村露 天焚烧垃 圾	河北省唐山 市古冶区赵 陡路	露天焚烧	在重污染天气二级应急响应检查时，执法人员发现位于古冶区三街村村民委员会附近的一处院子里，有一村民正在焚烧废弃的汽车滤芯和废油漆桶。在执法人员的监督下，该村民已将其扑灭。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百二十九条处罚。	12月15日