

附件

唐山高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
----	------	---	----	------------	-----------	-------	------	----------	------	------

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-040	10月31日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	高新区宋各庄村村南	唐山恒辉保温材料有限公司	中国河北省唐山市丰润区	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 该公司保温材料项目于2012年4月编制环境影响评价报告表，于2018年8月30日完成环保竣工验收。公司产生的无组织废气由集气罩收集后接入UV光解设施处理后高空排放，现场检查时UV光解设施未开启，厂区气味严重；2. 挤出、切割（含废料熔融）工序集气罩不能完全覆盖产气部位，存在无组织废气散排。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-054	11月13日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	高新区荣华道11号	唐山元升科技有限公司	中国河北省唐山市路北区荣华道11号	未按要求严格落实应急预案	现场检查发现，该企业未执行减排清单中橙色预警印刷停产的要求：1. 检查发现轮转印刷1号机未停产，机器温热，真空泵烫手，油墨未干，企业称九号开始停产但无法解释上述情况；生产记录显示当天生产；2. 开始生产车间以找不到钥匙为由拒绝检查组入内，后有检查人员从三楼绕进去车间后后才又找到钥匙开门，之前有工人紧急搬运东西，与停工不符。	责令整改，依法查处。	12月30日
HB-12-052	11月16日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	高新技术产业开发区卫国北路	唐山爱信汽车零部件有限公司	河北省唐山市高新技术产业开发区卫国北路297号	未按要求严格落实应急预案	现场检查发现，该企业未落实重污染天气应急减排要求，生产线（工序）均未停产。检查时发现，企业未执行减排清单中停产的要求。企业称为轮停b组，不属于此次停产范围；但唐山市文件通知仅a类绩效企业b组非VOCs工序豁免，该企业不是a类，不在此范围。	责令整改，依法查处。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-053	11月16日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	高新技术产业开发区火炬路	NGK唐山陶瓷有限公司	河北省唐山市高新技术产业开发区火炬路188号	未按要求严格落实应急预案	现场检查发现，该企业未落实重污染天气应急减排要求，生产线（工序）未停产。窑炉仅停两条。检查发现，1. 该企业加热烘干、2条窑炉及排VOCs环节均运行，未落实应急预案清单要求；2. 企业拿出豁免文件，文件中恰恰点明了“除焦化及化纤企业之外其余涉VOCs工序停产”，故按唐山发布文件也不符合要求；3. 按照企业一企一策，窑炉并未空转，里面仍有产品，记录每天多辆窑车信息；4. 按照生产记录该企业近日窑炉均生产。	责令整改，依法查处。	12月30日
HB-12-055	11月16日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	高新区卫国北路	唐山爱信化工有限公司	河北省唐山高新技术产业园区卫国北路297号（唐山爱信汽车零部件有限公司院内）	未按要求严格落实应急预案	现场检查发现，该企业未落实重污染天气应急减排要求，生产线（工序）均未停产。检查时发现，企业未执行减排清单中停产的要求。企业称为轮停b组，不属于此次停产范围；但唐山市文件通知仅a类绩效企业b组非VOCs工序豁免，该企业不是a类，不在此范围。	责令整改，依法查处。	12月30日
HB-12-060	11月19日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	唐山高新技术产业园区空港城开发区三女河村	唐山高新技术产业园区海君拖把加工厂	河北省唐山市唐山高新技术产业园区空港城开发区三女河村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，企业正在生产。现场检查时发现：1. 发现1台0.2蒸吨以下燃煤锅炉，小型，烟囱管道未拆除，现场检查时未开启。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-056	11月24日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	老庄子镇李官屯村东	唐山凯欣建材有限公司	中国河北省唐山高新区老庄子李官屯村东	未按要求严格落实应急预案	现场检查发现，该企业未执行减排清单中停产的要求，检查发现生物质锅炉、产品生产等生产线（工序）均未停。除尘器已开。	责令整改，依法查处。	12月30日
HB-12-057	11月24日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	老庄子镇李官屯村	唐山锦泽选煤机械有限公司	中国河北省唐山市高新区老庄子镇李官屯村	未按要求严格落实应急预案	现场检查发现，该企业未落实重污染天气应急减排要求，电焊、重机等未停产，焊烟净化设备缺失。现场检查发现：1. 该厂未全部停产，电焊机及重机在工作；2. 电焊作业同时并没有焊烟净化器使用。	责令整改，依法查处。	12月30日
HB-12-058	11月24日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	老庄子镇李官屯村东	唐山润通保温材料有限公司	中国河北省唐山高新区老庄子镇李官屯村东	未按要求严格落实应急预案	现场检查发现，该企业未执行减排清单中停产的要求，检查发现边角料塑料制粒、成品、破碎等生产线（工序）均未停产，VOCs 处理设施已开。锅炉车间以没钥匙为由拒绝检查。	责令整改，依法查处。	12月30日
HB-12-059	11月24日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	老庄子镇李官屯村东	唐山市宝鼎建材有限公司	中国河北省唐山市高新区老庄子镇李官屯村东	未按要求严格落实应急预案	现场检查发现，该企业未落实重污染天气应急减排要求，检查发现，边角料塑料制粒、切板、成品等生产线（工序）均未停产，治污设施已开。	责令整改，依法查处。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-061	11月24日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	唐山市丰润区老庄子镇瓦房庄村南	唐山奥路可骨质瓷有限公司	中国河北省唐山市丰润区G112(环城路)	未按要求严格落实应急预案	现场检查发现，该企业未执行减排清单中停产的要求，除烤花工艺外，其他生产线（工序）未停产。存在问题：1. 两条陶瓷窑炉正在生产、原材料混合搅拌、成型、打磨、清洗等工序均在进行；仅烤花工序停产。未落实应急清单及唐山市应急通知要求；2. 高新区提供的11月12日的高新区应急减排方案，总措施部分仅绩效评价为A的产业集群企业、非VOCs工序可轮流豁免，但该企业不在绩效A的名单。	责令整改，依法查处。	12月30日