

附件

唐山芦台经济开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-044	10月31日	唐山市	唐山芦台经济开发区	芦台经济开发区农业总公司三社区	明和科技(唐山)股份有限公司	芦台经济开发区农业总公司三社区	未落实 VOCs 整治要求	公司主要为两条压延生产线，产生非甲烷总烃的工艺主要是密炼，开炼，压延，压膜和淋膜。现场检查时正在生产。主要在存在的问题：1. 未按环评要求在密炼工序配套非甲烷总烃处理设施；2. 2号线开炼，压延加热温度为170度左右，生产时车间应关闭，但生产车间未关闭，产生的 VOCs 存在无组织排放；3. 淋膜生产线加含 vocs 的原辅材料为开放式，存在无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-041	11 月 3 日	唐山市	唐山芦台经济开发区	海北镇	唐山荣辉车业有限公司	唐山市芦台经济开发区海北镇	未按要求严格落实应急预案	该企业主要产品为自行车制造项目，设有 1 条喷漆，烤漆生产线。现场检查时，该企业正在生产，存在的问题：未按重污染天气应急响应要求停止含 VOCs 工艺的喷漆生产线生产。现场有拍照和录像。	责令整改，依法查处。	12 月 30 日
HB-11-043	11 月 3 日	唐山市	唐山芦台经济开发区	芦台经济开发区	唐山利乐木制品有限公司	唐山市唐山经济开发区	未按要求严格落实应急预案	依照唐山市重污染天气应对方案该公司应停止生物质锅炉使用，现场检查时该公司生物质锅炉正在使用。存在的问题：未按要求严格落实应急预案，生物质锅炉仍在使用的。	责令整改，依法查处。	12 月 30 日
HB-11-042	11 月 7 日	唐山市	唐山芦台经济开发区	海北镇小海北村	唐山市芦台经济开发区津港加油站	唐山市芦台经济开发区	未安装油气回收装置或装置不正常运行	该加油站一台运输汽油的罐车正在卸油，存在的的问题，1. 卸油时未开启油气回收装置，只是将卸油管对接卸油，油气回收管未接通；2. 在加油站外墙后面设置一个地埋式油灌，未安装油气回收装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12 月 30 日