

附件

安阳林州市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-11-023	11月7日	安阳市	林州市	姚村镇	林州市工务铁路器材制造有限公司	中国河南省安阳市林州市姚村镇南环路东段	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业铸造车间已停产，制芯车间正在生产。存在问题：制芯车间工人正在刷胶，配套建设的光氧催化设备已损坏较长时间，设备箱中过滤棉已拿出，未更换损坏的消杀灯管，设备已不能正常运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日
HD-12-038	11月14日	安阳市	林州市	城郊乡 (黄华镇)	林州市宇豪化工科技有限公司	中国河南省安阳市林州市城郊乡木皂村	未落实VOCs整治要求	检查发现，该企业正在生产。存在问题：厂区内有长期露天喷漆现象，喷漆痕迹明显。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-12-040	11月16日	安阳市	林州市	合涧镇	渣土运输车（豫EZT628）	中国河南省安阳市林州市228省道合涧第二中学西南方向500米	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，在安阳市林州市228省道合涧第二中学西南方向500米处有一车牌号为豫EZT628的渣土车在运输，未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日
HD-12-039	11月20日	安阳市	林州市	合涧镇	渣土运输车（豫EQ6977）	中国河南省安阳市林州市228省道与凤凰大道交叉口	渣土车覆盖不完全	检查时发现，车牌号为豫EQ6977的渣土车在林州市228省道与凤凰大道交叉口路上行驶，物料未进行覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	12月15日
HD-12-042	11月21日	安阳市	林州市	陵阳镇	前龙门桥正南方约200米无名小型搅拌站	中国河南省安阳市林州市陵阳镇前龙门桥正南方200米	未安装治污设施	现场检查时，该工地未施工。存在的问题：该工地有3台露天搅拌机，现场未进行搅拌作业，但存在明显搅拌痕迹，无任何防尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日
HD-12-041	11月23日	安阳市	林州市	陵阳镇	林州市重机林钢钢铁有限公司	中国河南省安阳市林州市产业集聚区	工业粉尘无组织排放	经检查发现，该企业已落实错峰生产，企业内烧结机已停止生产作业。存在的问题：制氮气车间吸附制氮装置氧气出气孔正对外环境排放黑色粉末（应为碳粉），外墙积尘严重，应为长期排放所致。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	12月15日