

附件

## 鹤壁市淇滨区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-11-027	11月10日	鹤壁市	淇滨区	黄河路西头快速通道口路南	天福电气厂	河南省鹤壁市淇滨区黄河路	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：VOCs 收集处理设施未运行，车间内气味刺鼻。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日
HD-11-028	11月10日	鹤壁市	淇滨区	老淇河桥北	永盛塑料制品有限公司	河南省鹤壁市淇滨区黄河路	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：VOCs 收集处理设施未运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-12-056	11月14日	鹤壁市	淇滨区	107 半坡店门面房	国龙铂金喷漆门市部	河南省鹤壁市淇滨区G107(京深线)	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：喷漆废气配套有水幕喷淋设施，未运行，有机废气未经处理直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日
HD-12-057	11月18日	鹤壁市	淇滨区	矩桥镇三里屯	渣土运输车(豫F65668)	河南省鹤壁市浚县	渣土车覆盖不完全	检查时发现，牌号为豫 F65668 的运输渣土车未采取密闭措施上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	12月15日
HD-12-058	11月24日	鹤壁市	淇滨区	矩桥镇矩桥村南头路东	漆十二变钣金喷漆门市部	河南省鹤壁市浚县 X004	未落实 VOCs 整治要求	该处汽修店主要为车辆从事钣金喷漆，检查当时店内有员工正进行汽车上漆工序，产生的挥发性有机废气未配套废气收集处理设备，废气无组织排放，在店内外油漆气味明显。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日