

附件

济源市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-12-172	11月15日	济源市	济源市	克井镇	南樊钢渣厂	济源市克井镇南樊村西坡	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查,发现该堆场大量物料露天堆放,未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	12月15日
HD-12-171	11月18日	济源市	济源市	五龙口镇	蓝天塑料制品有限公司	中国河南省济源市G207(锡海线)	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:注塑机未配套安装有机废气处理设施,有机废气通过管道直接排至外环境。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-12-097	11月16日	济源市	济源市	承留镇工业园区	涟源炉业有限公司	中国河南省 济源市	未按要求严格落实应急预案	经现场检查，该企业正在生产。存在问题：现场检查发现破碎工序停产，一条压砖工序正常生产，两条压砖工序未生产，三条隧道窑正常生产，未落实污染源减排20%以上措施。	责令整改，依法查处。	12月30日
HD-12-098	11月17日	济源市	济源市	济源市思礼镇循环经济产业园内	振亚实业有限公司	中国河南省 济源市荆华路	未落实VOCs整治要求	经现场检查，该企业正在生产，存在问题：扩建项目新增的破碎机未安装废气收集设施，同时新增的10台注塑机未通过环保验收即投入生产；部分注塑机上方的烘干与注塑废气未通过排气支管接入集气处理系统，部分废气收集管路有破损，部分废气在厂区内直接排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日