

附件

## 焦作沁阳市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-11-036	11月9日	焦作市	沁阳市	沁北工业聚集区	圣鑫生物科技有限公司	中国河南省焦作市沁阳市 S306	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:12吨的锅炉使用煤炭做燃料,煤炭露天堆放于场地上,煤炭堆场未落实防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-11-037	11月9日	焦作市	沁阳市	沁阳市产业集聚区沁北产业园区	宇飞科技有限公司	中国河南省焦作市沁阳市 S306	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，两个车间均在生产。存在问题：车间未安装废气收集处理设施，涂不饱和树脂的有机废气通过车间敞开的大门直接排入外环境。车间外虽有一个废气处理设施，但废气收集管道未接入该车间，涂不饱和树脂的有机废气直接排入外环境。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日
HD-11-038	11月10日	焦作市	沁阳市	西向镇屯头村	沁阳市昊琳纸业有限公司	中国河南省焦作市沁阳市 X047	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业未生产。存在问题：1. 厂界有明显异味；2. 切草工序未安装粉尘收集处理设施，车间内粉尘较重，车间外的输送带未密闭；3. 该企业为老厂，跑冒滴漏现象严重，雨水收集池内水质较差，有异味；4. 该企业黑液提取木质素工段的黑液存储池简单的用石棉瓦遮盖，无恶臭处理设施，有异味。	调查核实，依法查处。	12月30日
HD-12-104	11月16日	焦作市	沁阳市	西万镇	河南省天龙陶瓷有限公司	中国河南省焦作市沁阳市 X009	治污设施不正常运行	现场检查发现，该企业正在生产。存在问题：该企业布袋除尘器使用不规范，排污口管道脱节，出尘口未用布袋密封接，周边粉尘撒漏较多。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日