

附件

## 洛阳市瀍河回族区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-11-043	11月5日	洛阳市	瀍河回族区	杨文办事处	洛阳强远制管有限公司	中国河南省洛阳市洛龙区	未安装治污设施	企业主要从事热镀和喷塑生产，现场检查时，未生产。存在问题：酸洗和喷塑烘干工序未配套污染防治设备。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日
HD-12-108	11月20日	洛阳市	瀍河回族区	瀍河回族乡	洛阳博友电机有限公司	河南省洛阳市瀍河回族区G310（连天线）	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：喷漆、烘干等工序未安装VOCs收集处理设施，有机废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日
HD-12-109	11月23日	洛阳市	瀍河回族区	瀍河回族乡	洛阳客运东站东北方无名堆场	河南省洛阳市瀍河回族区中州东路辅路	物料堆场未落实扬尘治理措施	该堆场为附近地铁工程开挖沙土堆场，位于九都东路东侧高速公路口，洛阳客运东站东北方。存在问题：1.大量物料露天堆放未覆盖；2.堆场出口处无清洗设施；3.进出口道路未硬化；4.堆场周边没有围挡；5.筛沙机没有防尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百七十七条，立案处罚。	12月15日