

附件

洛阳市龙门园区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-12-110	11月20日	洛阳市	龙门园区	龙门寺沟工业区	绍民塑料厂	中国河南省 洛阳市洛龙区海校路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，主要通过热熔挤出工序生产塑料水管。存在问题：车间有2台制塑机，均未配套VOCs收集处理设施。其中1台热熔挤出工序正在作业，有机废气直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日
HD-12-111	11月20日	洛阳市	龙门园区	龙门镇寺沟村工业园区	鸿运塑料制品厂	中国河南省 洛阳市洛龙区海校路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：车间有6台制塑机，均未配套VOCs收集处理设施。洛阳市环保局于2018年10月责令该企业停止违法生产，但检查时，2台制塑机正在作业，有机废气直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日
HD-12-112	11月20日	洛阳市	龙门园区	洛阳市洛龙区龙门镇寺沟村	中伟塑料制品厂	中国河南省 洛阳市洛龙区海校路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：车间有3台制塑机，均未配套VOCs收集处理设施，其中1台热熔挤出工序正在作业，有机废气直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日