

附件

洛阳偃师市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-11-048	11月8日	洛阳市	偃师市	大口镇	偃师市大口镇南寨航军高钙厂	中国河南省 洛阳市偃师市南寨航军高钙厂	其他涉气环境问题	信访基本属实，检查时，该厂两条石灰窑正在生产，使用燃料为香炭煤，污染防治设施正在运行。存在主要问题：1. 物料堆场未完全覆盖，未落实扬尘治理措施；2. 脱硫塔进气口有烟气逸出，现场明显闻到呛鼻气味；3. 窑炉有明显烟气逸出。	调查核实，依法查处。	12月30日
HD-11-049	11月8日	洛阳市	偃师市	大口镇	偃师市安富兴石料厂	中国河南省 洛阳市偃师市火焦路偃师市大口镇西寨村	工业粉尘无组织排放	信访属实，该企业属被信访投诉企业之一，检查时，该企业正在生产。存在主要问题：1. 部分物料露天堆放，未有效覆盖，易产生扬尘；2. 作业面未采取有效防尘降尘措施，产生明显扬尘；3. 进入石料厂道路积尘较重，车辆经过扬尘明显；4. 进出运输石料石灰车车辆车厢未密封。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-11-050	11月8日	洛阳市	偃师市	大口镇	偃师市军鑫矿业有限公司	中国河南省 洛阳市偃师市 G207(锡海线)大口镇西寨村	工业粉尘无组织排放	信访属实，该企业属被信访投诉企业之一，检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 物料装卸操作未采取有效防尘降尘措施，扬尘较大，主要进出道路未硬化；2. 窑炉车间密封效果不佳，有大量扬尘逸出。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	12月15日
HD-11-051	11月8日	洛阳市	偃师市	大口镇	偃师市大口镇泰达建材厂	中国河南省 洛阳市偃师市大口镇西寨村	物料堆场未落实扬尘治理措施	信访属实，该企业属被信访投诉企业之一，检查时，该企业正在生产。存在主要问题：1. 部分物料露天堆放，未采取有效防尘降尘措施，现场有铲车正在施工，产生大量扬尘；2. 进出车辆运输物料未覆盖，产生大量扬尘；3. 进口处原物料仓库外围树木上存在明显的积尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日
HD-12-127	11月17日	洛阳市	偃师市	偃师市顾县镇回龙湾村北	顾县镇回龙湾村北无名铝粉厂	中国河南省 洛阳市偃师市 G310(连天线)	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	信访属实，该企业被当地政府于一周前取缔，但现场检查时发现，该企业一个地炉已恢复生产，另外两个地炉正在恢复建设中。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-12-125	11月21日	洛阳市	偃师市	高龙镇高龙村北	洛阳玖通工程有限公司	中国河南省 洛阳市偃师市火焦路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业沥青搅拌设备有余热，有生产迹象。存在问题:大量物料露天堆放，未有效苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日
HD-12-126	11月21日	洛阳市	偃师市	偃师市高龙镇火神凹	偃师市兴家门厂	中国河南省 洛阳市偃师市火焦路	治污设施不正常运行	现场检查发现，该企业未生产，但有明显生产迹象。存在问题:喷粉车间内设置两台直通外环境的排风扇，部分粉尘未经收集处理直排外环境，车间外有明显痕迹。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日