

附件

濮阳市南乐县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-12-105	11月21日	濮阳市	南乐县	产业集聚区产业大道与工业路交叉口西南	河南天仁生物材料研究有限公司	河南省濮阳市南乐县傅潭路辅路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，企业正在生产。存在问题：吹膜工段未按照环评要求安装 VOCs 收集治理设施，直接通过收集罩，使用轴流风机向外环境排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日