

附件

三门峡义马市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-12-170	11月15日	三门峡市	义马市	义澠快速通道中段北侧付村	宏基混凝土有限责任公司	中国河南省三门峡市义马市义澠快速通道中段北侧付村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业正常生产，发现问题：未落实重污染天气应急减排管控清单中180型生产线停产管控措施的要求（要求停产），检查发现1条混凝土生产线未停产（180型生产线停产）。	责令整改，依法查处。	12月30日
HD-12-169	11月18日	三门峡市	义马市	千秋路	河南大有能源股份有限公司千秋煤矿	中国河南省三门峡市义马市千秋路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正常生产，发现问题：原煤块煤堆场露天堆放，未按环评影响后评价报告书要求，部分原料未经行苫盖，露天贮煤场未安装360度旋转喷头，易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日