

附件

太原市小店区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-009	11 月 5 日	太原市	小店区	北格镇	山西北代 铸造有限 公司	中国山西省 太原市小店 区 X245(小 牛线)	治污设施不 正常运行	现场检查时该企业正在生产。喷塑车间正在生产，其配套的大气污染防治设施正在运行，但没有提供维护更换记录。现场要求该企业打开设施，检查发现喷塑线的大气污染防治设施中的过滤棉已经结块粘连，外侧有 5 厘米左右的缝隙，致使废塑粉经排气筒上的监测口排至外面的棚顶上，有现场录像。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-013	11月5日	太原市	小店区	小店街道办事处	太原上通达汽车销售服务有限公司	中国山西省太原市小店区G208(汾东北路)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该企业正在生产，喷漆房未运行，现场询问该企业技术总监马君峰，该喷漆房在11月4日下午运行。现场对喷漆房配套大气污染防治设施进行检查，发现大气污染防治设施内无过滤棉。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日
SX-11-012	11月6日	太原市	小店区	西温庄乡东温庄村	山西电机制造有限公司	中国山西省太原市小店区马练营路化章街238号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，由生产安全处负责人赵福虎陪同。该企业喷漆工段未生产，经询问喷漆工，该企业喷漆工段于11月5日进行了喷漆工作，且大气污染防治设施自2018年3月份安装后就没有对过滤棉布袋进行过检查及更换。现场要求该企业陪同人员将配套防治设施打开，对喷漆工段配套大气污染防治设施进行检查。发现设施中的过滤棉布袋有破损情况，设施内的箱壁及隔网上有漆渣存在。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-010	11月8日	太原市	小店区	黄陵街道办事处	山西华磊众泰汽车销售有限公司	中国山西省太原市小店区龙城大街7号	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产经营，喷漆房内喷漆工正在对车辆喷漆。现场发现如下问题：该企业喷漆房配套的治理设施内无过滤棉，箱体内存满漆渣。到达现场时发现袋式过滤棉堆放在大气污染防治设施的外侧。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日
SX-11-011	11月8日	太原市	小店区	坞城街道	山西龙星行汽车销售服务有限公司	中国山西省太原市小店区坞城南路62号	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产，喷漆房内正在进行喷漆作业。存在问题：喷漆结束后，要求该企业打开活性炭箱，发现活性炭箱内是空的，没有活性炭及过滤棉。经现场询问该企业现场负责人，因为风量不够报警，所以将过滤棉和活性炭拆掉。我们对拆下来的活性炭和过滤棉进行检查，发现过滤棉已经被漆渣糊满且板结成块，活性炭盒内的活性炭也没有装满。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日
SX-12-027	11月19日	太原市	小店区	北营街道	太原市绯云汽车贸易有限公司	山西省太原市小店区太榆路26号	治污设施不正常运行	该企业主要从事汽车销售维修服务，有喷漆烤漆车间一个，配备过滤棉环保设施，现场检查时喷漆房正在生产，内有刚喷完的汽车部件，油漆味较大，废气处理设施未运行，无处理设施运行台账记录。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-026	11月22日	太原市	小店区	北格镇	北格镇同过村秸秆 焚烧点	山西省太原市小店区	露天焚烧	北格镇同过村，铁道南侧农田露天焚烧 秸秆，现场烟气浓。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处 罚。	12月15日