

附件

太原市山西转型综合改革示范区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-006	11月3日	太原市	山西转型综合改革示范区	武洛南路	武洛南路山西昌达隆供热公司对面未知名仓库	中国山西省太原市小店区武洛南路	露天焚烧	发现问题：露天焚烧建筑模板，没有收集设施。经检查，该场地为建筑工地器材堆放仓库，未向检查人员出示营业执照及环保相关材料。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	12月15日
SX-12-018	11月13日	太原市	山西转型综合改革示范区	唐槐园区	山西四建集团有限公司	中国山西省太原市小店区一号路	未按要求严格落实应急预案	经现场检查，该工地一期工程有完善的重污染天气施工现场扬尘污染应急预案，但检查时发现该工地未按应急预案要求严格落实，现场未发现有降尘处理设施，侧门未发现有清洗池。工地内裸露土地未完全覆盖。	责令整改，依法查处。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-019	11月14日	太原市	山西转型综合改革示范区	潇河园区	山西五建集团有限公司	中国山西省太原市清徐县太太路	企业未制定重污染天气应急预案或应急预案不合理、可操作性差	经现场检查，该工地有重污染天气应急响应预案，但应急预案编制不合理。未能跟据工地实际情况编制，不能完全体现重污染天气应急预案的必要性及重要性。	修订完善重污染天气应急预案。	12月30日