

附件

长治市高新技术产业区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-041	11月14日	长治市	高新技术产业区	北外环路兴化钢材市场	山西安得瑞防护设备有限公司	中国山西省长治市郊区北环西街辅路	治污设施不正常运行	山西安得瑞防护设备有限公司从事机械加工，主要产品为防空洞密封门和防空洞空调系统连接管道，主要大气污染物为焊接烟气和烟尘。现场检查发现，企业配备有移动式焊烟净化器，检查时，企业正在进行焊接作业，但未启用焊烟净化器。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日