

附件

长治市长子县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-049	11月18日	长治市	长子县	长治市长子县色头镇赵家庄村西北	长治市晶益科技有限公司	中国山西省长治市长子县	未落实 VOCs 整治要求	检查时该企业正在生产，查看了该企业营业资质及环保资料，发现问题：生产车间内有机废气气味浓烈，环评报告中要求安装三套废气收集排放装置，实际建设一套。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日