

附件

晋中市榆次区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-031	11月2日	晋中市	榆次区	广安街	晋中瑞通 投资建设 有限公司	中国山西省 晋中市榆次 区广安街	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该企业正在生产，发现问题：1. 未能提供环评报告；2. 土堆未进行覆盖未采取抑尘控尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	12月15日