

附件

聊城市江北水城旅游度假区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-12-018	11月15日	聊城市	江北水城旅游度假区	江北水城旅游度假区位于沙路十字路口西北	聊城江北水城旅游度假区顺达加油站有限公司	中国山东省聊城市东昌府区 S258	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时,该加油站汽油加油枪未有密闭橡胶圈,油气回收装置损坏,不能运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2018/12/16
SD-12-019	11月15日	聊城市	江北水城旅游度假区	李海务街道大柳张村运河边	李海务街道大柳张村运河边	中国山东省聊城市东昌府区 S258	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查在该处有大约“长 660*宽 45=29700 平方米”的露天推土细沙场地,场地有车辆进出施工迹象,但无防尘措施,场地内多为干细沙易扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2018/12/18