

附件

铜川市耀州区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -11-004	11月3日	铜川市	耀州区	董家河镇 王家贬村	铜川市路桥工程公司	中国陕西省 铜川市耀州区 G210(莲湖大街)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未生产，发现问题：厂内生产废料露天堆放在厂区后面沟内，有部分原料露天堆放，没进储料间。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-11-005	11月3日	铜川市	耀州区	永安路街道办事处	永安路办事处五台村垃圾焚烧	中国陕西省铜川市耀州区永安路办事处五台村涧沟桥约50米处	露天焚烧	检查企业路途中发现：永安路办事处五台村涧沟桥附近约50米处有露天焚烧垃圾，到达现场后，沟内有多处垃圾露天堆放	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	12月15日
SX(陕西)-12-104	11月18日	铜川市	耀州区	小丘镇	铜川市耀州区六福面粉加工厂	中国陕西省铜川市耀州区	未安装治污设施	检查时发现，该厂正在生产，该厂为面粉加工行业，主要生产工序是，小麦研磨、筛理、包装等。该厂无环保手续，面粉加工研磨、筛理工序无粉尘收集设施，粉尘无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日
SX(陕西)-12-105	11月18日	铜川市	耀州区	小丘镇	铜川市耀州区超龙建材厂	中国陕西省铜川市耀州区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该厂在当地“散乱污”名单内。存在问题：沙土物料露天堆放在厂内。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -12-099	11月23日	铜川市	耀州区	董家河镇	铜川国伟 4s店停车 厂内物料 堆	中国陕西省 铜川市耀州 区	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时发现，在位于陕西省铜川市耀州区铜川国伟4S店停车厂内露天堆放沙子物料，无防尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日
SX（陕西） -12-101	11月23日	铜川市	耀州区	锦阳路街 道办	陕西建工 集团有限 公司	中国陕西省 铜川市耀州 区	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时发现，该公司正在施工，施工项目是标准化厂房建设。存在问题：1. 白灰物料及部分沙土物料露天堆放，未覆盖；2. 运输、搅拌等施工无污染治理设施，扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -12-103	11月24日	铜川市	耀州区	小丘镇	铜川市耀州区金顺加油站	陕西省铜川市耀州区	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时发现，该加油站正在运营，加油枪未安装油气回收装置。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日
SX（陕西） -12-100	11月25日	铜川市	耀州区	锦阳路街道办	铜川市佳瑞新型建材有限公司	中国陕西省铜川市耀州区	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产，搅拌混合、挤压工序无粉尘治理设施，粉尘无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -12-102	11月25日	铜川市	耀州区	锦阳路街道办	铜川优然牧业有限责任公司	中国陕西省铜川市耀州区耀瑶路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该公司养殖场正在生产，大量用于铺垫养殖圈舍的沙子物料露天堆放，未覆盖，无扬尘治理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日