附件

西安高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -11-001	11月5日	西安市	西安高新技术产业开发区	북		J .			HI INIA DICIONA	
SX(陕西) -12-054	11月12日	西安市	西安高新技术产业开发区	陕安高开拉区 西市新发区 所发道	西 安华 晶 电子技术 股份有限 公司	中国陕西省 西安市雁塔 区锦业二路	治污设施管理不规范	现场检查时,该企业清洗、切片工段正在生产,其余工段未生产。发现问题:零件清洗工段未按照环评要求设置有机废气收集罩、未配套废气治理设施。	责令企业规范管理污染 治污设施。	12月30日
SX(陕西) -12-050	11月13日	西安市	新技术	安市高新技术产业	西村西太	中国陕西省 西安市长安 区西太公路	電工林 比	现场检查时,西安市大仁西村西太路东侧(祖德厚重门牌下)垃圾焚烧点正在露天焚烧,焚烧浓烟随风扩散,且该垃圾焚烧点周围堆放大量垃圾,现场脏乱差。	焚烧秸秆、落叶、垃圾等	12月15日

编号	检查时间	क्ते	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -12-053	11月13日	西安市	西安高 新技术 产业	陕西省西 安市高新 技术产业 开发区郭 杜社区	陕西南洋 迪克家具 制造有限 公司(三分 厂)	中国陕西省 西安市长安 区 G210(西 沣路)	新发现清单	现场检查时,企业正在生产,未提供相 关环保手续,打磨、喷漆、晾漆工段未 封闭作业,未对生产过程产生的粉尘、 废气有效收集、处理。		
SX(陕西) -12-056	11月13日	西安市	新技术产业开	新技术产	西安艺展	中国陕西省 西安市长安 区西太公路		现场检查时,企业正在生产,未提供坏评手续。发现问题: 1. 板材、钢材切割工段产生的粉尘未收集,无配套的处理设施,粉尘无组织排放; 2. 喷漆工段未配套座气收集,处理设施	整改类"散乱污"限期完成数治红象。 经租赁部门	12月30日
SX(陕西) -12-057	11月13日	西安市	西安高新技术产区区	西安市长 安区郭杜 镇	造有限公	中国陕西省 西安市长安 区 G210(西 沣路)	治 汚 设 肔 个	现场检查时,企业正在生产,打磨台未按环评要求配套安装粉尘收集、处理设施,粉尘无组织排放;切割台、刨光台配套的双筒式布袋除尘器收集管道未正确安装,收集管道断开,布袋除尘器无法进行有效的收集、处理,粉尘无组织排放;厂区下料车间地面布满粉尘。	调查核实,依法查处。	12月30日
SX(陕西) -12-055	11月20日	西安市	新技术 产业开	陕西省西 安市雁塔 区鱼化工 业园	西安恒基包装有限责任公司	中国陕西省 西安市雁塔 区科技西路		现场检查时,企业正在生产,经检查存在以下问题:制胶机未配套废气治理设施,制胶过程产生的废气未经收集处理直接排放,且该制胶工段不在环评批复范围内。	责令企业规范管理污染 治污设施。	12月30日

编号	检查时间	के	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -12-046	11月21日	西安市	新技术 产业开	陕西省西 安市高新 技术产业 开发区	生物科技	中国陕西省 西安市高新 区高新五路 2号创拓大 厦 306 室	治污设施不正常运行	现场检查时,企业正在生产(正在做医药中间体实验),无环保手续,经检查存在以下环保问题:实验室废气处理设施活性炭吸附箱内部设置四个活性炭滤网安装位,但检查时打开活性炭吸附箱,内部只安装三个活性炭滤棉,有一个安装位空置,未安装活性炭滤棉,同时现场能明显感受到从废气收集处理设施排放口排放出的有机废气刺鼻。	调查核实,依法查处。	12月30日
SX(陕西) -12-047	11月21日	西安市	新技术	陕西省西 安市高新 技术产业 开发区	电器设备	陕市 国 区 产	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,企业两台热熔注塑机正在 生产,无环保手续,经检查存在以下环 保问题:两台热熔注塑未配套有机废气 收集、处理设施,有机废气未经处理直 培排放	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	12月30日
SX(陕西) -12-048	11月21日	西安市	新技术	陕西省西 安市高新 技术产业 开发区	西安西元 电子科技	西安市高新 区草堂科技 产业基地秦 岭四路西1 号	未落实 VOCs 整治要求	雕刻机未配套废气处理设施,雕刻废气直接排放;4.切割机、打磨机未配套粉尘收集处理设施;5.无环保手续。	集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -12-049	11月21日	西安市	新技术	陕西省西 安市高新 技术产业	陕安区办村子 西市郭大村西 大村石西 大村西顺	中西医区 人 (西安) 大 (西安) 大 (西) 大 (西) 大 (西) 大 (西) 大 (西) 大 (西)	未安装治污设施	现场检查时,企业正在生产,所有设备 均有通电,经检查存在以下环保问题: 1. 腻子粉机未配套粉尘收集、处理设施,粉尘无组织排放; 2. 制胶工段未配套 VOCs 废气收集、处理设施 ,有机废气直接排放; 3. 厂房未封闭,未配套粉尘收集处理设施,地面布满粉尘,厂区脏乱差; 4. 无任何环保手续。	按环评批复要求安装治 污设施,并确保正常使 用。存在违法生产行为	19 日 30 日
SX(陕西) -12-051	11月21日	西安市	西 新 注 业 发 区	陕西省西 安市高产业 技术发区郭 杜街办	西 安华 林 家 具 有 限 公司	中国陕西省 西安市长安 区郭杜街办 小仁村	新发现清单	现场检查时,企业正在生产,经检查存在以下环保问题: 1. 喷漆废气通过排气扇直接排放,现场油漆味严重刺鼻,光氧催化净化设备放置在厂房内,未安装; 2. 打磨台、切割机未配套粉尘收集、处理设施,粉尘无组织排放; 3. 封边机配套的双筒式布袋除尘器收集管道断开,无法对粉尘进行收集,钻孔台配套的双筒式布袋除尘器未正常运行,厂区地面粉尘堆积严重; 4. 无任何环保手续。	淘汰类"散乱污"按照"两断三清"标准关停取缔;整改类"散乱污"限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	
SX(陕西) -12-052	11月21日	西安市	西安高新技术 产业 发区	陕西省西 安市高产业 开发区郭 杜街办	西 安 惠 仁 机 械 工 程 有限公司	中国陕西省 西安市长安 区西太公路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,企业正在生产,经检查存在以下环保问题: 1. 喷漆工段未密闭,未配套废气收集治理设施(喷漆工人发现执法人员后立即离开),现场油漆味刺鼻; 2. 无环保手续。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -12-043	11月22日	西安市	新技术	女巾局新		中国陕西省 西安高新区 草堂八路	未安装治污设施	现场检查时,企业正在生产,经检查存在以下问题: 1. 有机实验室废气未接入废气处理设施,直接排放; 2. 电焊、电火花切割工段未配套废气收集处理设施,直接排放; 3. 现场发现一台 150KW的燃油发电机,燃油发电机未配套废气处理设施,烟气直接排放; 4. 未提供环保验收手续。	污设施,并确保正常使 用。存在违法生产行为	12月30日
SX(陕西) -12-044	11月22日	西安市	新技术	陕西省西 安市高新 技术产业 开发区	西 安 拓 超 生 物 科 技 有限公司	陕西省西安草型本山东西等草地大大村东西,一个大大村,一个大大村,一个大村,一个大村,一个大村,一个大村,一个大村,一个	治污设施不正常运行	现场检查时,企业正在生产(正在做医药中间体有机实验),经检查现在以下问题: 1. 实验室有机废气活性炭吸附装置内部仅安装滤网,无活性炭,且烟囱高度没达到环评要求的 15 米高度; 2. 危废管理不规范,危险废物随意堆放,未设置危废间; 3. 无环保验收手续。	调查核实,依法查处。	12月30日
SX(陕西) -12-045	11月22日	西安市	新技术	陕西省西 安市高新 技术产业 开发区	표 고 회 표	西安市高新 区草堂科技 产业基地 查 岭大技企业 号科装器园区 内 11 号楼	土菇点 1000	现场检查时,企业正在生产,经检查存在以下问题: 1. 喷漆工段配套的活性炭吸附箱内部没有活性炭,喷漆废气未经处理直接排放; 2. 激光切割机的切割废气通过管道收集后直接排放; 3. 打磨、切割工段未配套废气收集处理设施; 4无环保手续。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	के	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -12-042	11月25日	西安市	西安高新技 北 开 发区	陕西省西 安市高新 技术产业 开发区	西 安 中 财 型 材 有 限 责任公司	中国陕西省 西安市高新 区新区丈八 四路 55 号	未安装治污设施	现场检查时,企业正在生产,经检查存在以下问题: 1.型材热包装工段(热缩机、扎带机)未配套废气收集处理设施,有机废气未经处理直接排放; 2.型材生产配套的 VOCs 废气处理设施未运行,电压为 OV; 3.型材生产配套的有机废气地集管道破损,无法对有机废气进行有效收集; 4.干燥车间料斗式干燥机未密闭,有机废气从盖子逸出,无组织排放。	按环评批复要求安装治 污设施,并确保正常使 用。存在违法生产行为 的,依法立案处罚。	19 日 20 日