

附件

运城市芮城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-111	11月19日	运城市	芮城县	陌南镇	芮城县陌南镇圣旨楼加油站	中国山西省运城市芮城县 S239(临陌线)	未安装油气回收装置或装置不正常运行	该加油站现址建有2台加油机，4把加油枪。现场检查正在经营，加油机已安装油气回收装置，其中92#汽油加油枪油气回收装置出现故障，检查时电机无法启动。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日