

附件

咸阳市大西安文体功能区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -11-007	11月4日	咸阳市	大西安 文体功 能区	马庄镇	陕西雨中 情防水材 料有限责 任公司	中国陕西省 咸阳市秦都 区 X106	治污设施不 正常运行	经现场检查,该公司防水材料生产线和 双层复合防水卷材生产线因设备检修 处于停产状态。水性涂料生产线正在生 产,建有废气处理设施布袋除尘和活性 炭吸附正常运转中。存在问题:双层复 合防水卷材生产线物料混合及挤压工 序不在生产,后道工序正常生产,物料 混合和挤出工序废气处理设施正在运 转,处理设施系统中废气喷淋净化处理 系统无喷淋液,系统空转状态。	调查核实,依法查处,符 合移送公安行政拘留条 件的,及时移送。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-12-116	11月14日	咸阳市	大西安文体功能区	咸阳市秦都区马庄镇正洪村	陕西顺发新型建材有限公司	中国陕西省咸阳市秦都区马庄镇正洪村	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时,企业主要生产设备维修未生产。存在问题:该公司一处原料堆场粉煤灰原料露天堆放,场地未落实“三防”措施,未有抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	12月15日
SX(陕西)-12-115	11月17日	咸阳市	大西安文体功能区	马庄镇克仕村福银高速咸阳北出口200米处	陕西聚满海包装材料有限公司	中国陕西省咸阳市秦都区马庄镇克仕村福银高速咸阳北出口200米处	未落实VOCs整治要求	经现场检查该企业正常生产。存在问题:1.未办理环评手续;2.企业在塑料吹膜加热过程中未安装VOC收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	12月30日
SX(陕西)-12-114	11月22日	咸阳市	大西安文体功能区	大西安(咸阳)文体功能区纬五路西段市政道路	陕西万安建设工程有限公司	中国陕西省咸阳市大西安文体功能区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查北塬新城平福大道A标段项目部后侧大西安(咸阳)文体功能区纬五路西段市政道路工程,正在施工,发现现场扬尘较大,未采取抑尘措施。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	12月15日