

附件

咸阳高新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX (陕西) -11-010	11月3日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道办事处	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	中国陕西省咸阳市秦都区西华路中段	治污设施不正常运行	经现场检查,发现问题 1. 高压胶管分公司生产车间塑料热熔挤压机有明显生产痕迹, 热熔挤压工序未安装 VOCs 废气处理设施, 生产废气直接排放环境;2. 高压胶管分公司塑料破碎工序未安装粉尘收集设施, 粉尘直接排放环境;3. 胶料加工分公司车间橡胶细炼工序正在生产中, 细炼工序 VOCs 废气处理设施未运行。	调查核实, 依法查处, 符合移送公安行政拘留条件的, 及时移送。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-11-009	11月4日	咸阳市	咸阳高新区	汉仓路中段	咸阳华光窑炉设备有限公司	中国陕西省咸阳市秦都区汉仓路	未落实VOCs整治要求	现场检查该公司正在生产中，现场发现问题：喷漆加工工序在生产，但未配套建设VOCs收集处理设施，废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日
SX(陕西)-12-120	11月12日	咸阳市	咸阳高新区	高新区西华路2号	西北橡胶塑料研究院有限公司	中国陕西省咸阳市秦都区西华路	未落实VOCs整治要求	经现场检查，该公司正在生产。发现问题：生产车间部分集气风机未开启，部分设施未安装集气罩。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -12-121	11月21日	咸阳市	咸阳高新区	留渭路18号	咸阳厚丰医药包装材料有限公司	中国陕西省咸阳市秦都区	未落实 VOCs 整治要求	检查时候企业吸塑车间正在生产，存在问题：吸塑车间未安装 VOCs 治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日