

附件

吕梁市石楼县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-061	11月3日	吕梁市	石楼县	灵泉镇	S321南头村无名施工工地	中国山西省吕梁市石楼县S321(南头桥),沁园物流北侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正常施工,存在问题 1. 工地内进出口道路未按要求硬底化; 2. 工地内未安装降尘设施,地面扬尘明显。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	12月15日