

附件

鹤壁市鹤山区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-048	2018/12/9	鹤壁市	鹤山区	姬家山产 业园	海格化工 科技有限 公司	鹤壁市鹤山 区 X003	其他涉气环 境问题	现场检查时，该厂正在生产，发现问题如下：该厂厂区内异味较重，厂区六个反应釜车间大部分门窗打开，无组织排放严重。	调查核实，依法查处。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-049	2018/11/30	鹤壁市	鹤山区	教场村东 三矿矸石 山脚下	红兴隆科 技建材有 限公司	鹤壁市鹤山 区	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：物料露天堆放，未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2018/12/31
HN-13-050	2018/12/1	鹤壁市	鹤山区	教场村东 三矿矸石 山脚下	红兴隆科 技建材有 限公司	鹤壁市鹤山 区	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：厂区露天堆放物料未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2018/12/31

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-051	2018/11/30	鹤壁市	鹤山区	长风北路	鹤壁煤电股份有限公司第三煤矿	鹤壁市鹤山区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该厂正常生产。存在问题：面积为40亩左右的矸石山未进行遮盖及湿法除尘处理等防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2018/12/31
HN-13-052	2018/12/5	鹤壁市	鹤山区	中山教场新村三栋、五栋门前	中山教场新村树叶焚烧点	鹤壁市鹤山区中山路一中东巷	露天焚烧	现场检查时，该小区内两处正在焚烧树叶。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2018/12/31