

附件

鹤壁市山城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-063	2018/11/27	鹤壁市	山城区	宝山循环经济聚集区	金诚化学助剂有限公司	鹤壁市山城区	其他涉气环境问题	该企业主要从事化学助剂生产，现场检查时正在生产，该厂已落实应急反应。该厂烘干车间正在生产，厂区车间与污水处理站之间有酸性刺鼻味道；厂区内无组织排放严重，有较大异味。	调查核实，依法查处。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-064	2018/11/27	鹤壁市	山城区	鹤壁市山城区牟山大道与大白线交叉口西 100 米路南	君民顺建材有限公司	鹤壁市山城区 S221	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业未生产。存在问题：大面积物料露天堆放，未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2018/12/31
HN-13-065	2018/12/5	鹤壁市	山城区	鹤壁市山城区汤河街 26 号（原市淇河家具有限公司院内）	双木家具有限公司	鹤壁市山城区汤河街 89	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该厂部分车间正在生产，存在问题：厂区东北角一车间内有工人，空压机正在运行，车间内异味刺鼻，未配建废气治理设施，喷漆刷漆废气无组织排放；厂区木加工车间切割设备处有大量粉尘，未使用废气治理设施，有造成扬尘污染的隐患；该厂未有重污染天气应急响应措施一厂一策公示牌。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/15
HN-13-066	2018/12/1	鹤壁市	山城区	石林镇南唐宋村西石林工业园区	万里绝热材料股份有限公司	鹤壁市山城区 S302	未安装治污设施	现场检查时，该企业部分工段正在生产。存在问题：1. 加热研磨工段处无任何处理设施，研磨粉尘无组织排放；2. 切割工段未按环评批复要求配置除尘收集装置，切割粉尘无组织排放；3. 沥青加热的异味无任何收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-067	2018/12/1	鹤壁市	山城区	石林陶瓷 产业集聚区	伟强陶瓷 原料有限公司	鹤壁市山 城区	物 料 堆 场 未 落 实 扬 尘 治 理 措 施	现场检查时，该厂未生产。存在问题：物料露天堆放，未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2018/12/31
HN-13-068	2018/12/7	鹤壁市	山城区	石林镇西 马村汤鹤 路南	盛达矿山 设备有限 公司	鹤壁市山 城区 S302	治 污 设 施 不 正 常 运 行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：焊接未使用烟尘收集设施，废气直排。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	2019/1/15
HN-13-069	2018/12/5	鹤壁市	山城区	汤河街 89 号	长风橡塑 制品厂	鹤壁市山 城区汤河 街 89	治 污 设 施 不 正 常 运 行	现场检查时，该厂正在生产，发现问题：该厂塑胶车间内有明显异味，废气治理设施未运行，塑胶加热时产生的废气无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	2019/1/15
HN-13-070	2018/12/7	鹤壁市	山城区	汤鹤中路 (中石林)	中元机械 制造有限 公司	鹤壁市山 城区	治 污 设 施 不 正 常 运 行	现场检查时，该厂正在生产，发现问题如下：该厂已配建有移动式烟尘吸收设施，气焰切割工段产生的废气未使用烟尘收集处理设施，废气烟尘无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	2019/1/15