

附件

焦作孟州市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-085	2018/12/7	焦作市	孟州市	西虢镇产业 集聚区	瑞泰暖通 设备有限 公司	焦作孟州市 汶水路	未安装治污 设施	现场检查时，该企业正常生产。存在问题：该企业生产车间焊接废气经活性炭处理后排出厂外，未安装排气筒。该企业生产车间喷漆工序所在喷漆车间未密闭，未安装喷漆废气处理设施，留有明显废气外排口。企业在喷漆车间安装有风机，产生喷漆废气通过风机直接排入外环境，排口位置有明显排放痕迹，现场气味明显。经技术人员检测，VOCs 气体数值明显高于周边环境。该企业现场未能提供环保验收手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	2019/1/15