

附件

洛阳市老城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-018	2018/12/8	洛阳市	老城区	邙山镇苏 潭沱村水 口路 1 号	河南凯森 管业有限 公司	河南省洛阳 市老城区王 城大道	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 加热复合塑粉工段无封闭生产措施，无 VOCs 废气收集处理设施，衬塑平台下边残留有白色塑料粉末；2. 废气收集处理设施未建设完全，只安装了烟囱和活性炭吸附处理箱，无废气收集设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/15
HN-13-019	2018/12/3	洛阳市	老城区	中沟工业 园区	洛阳东申 玻璃有限 公司	河南省洛阳 市老城区魏 紫路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 涂布封胶工段未进行密闭作业；2. 夹胶车间未设置有机废气收集处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/15