

附件

洛阳市西工区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-025	2018/12/5	洛阳市	西工区	红山乡工业园区	洛阳市隆威钢结构设备有限公司	河南省洛阳市西工区隆华大道	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 焊接工序无焊烟净化设施；2. 喷涂工段开放式喷漆，无 VOCs 废气收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	2019/1/15
HN-13-026	2018/12/5	洛阳市	西工区	红山乡张岭村北小浪底专用线西侧	河南三建金属结构制安有限公司	河南省洛阳市西工区隆华大道	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 喷涂工段开放式喷漆，无 VOCs 废气收集处理设施；2. 焊接工段未使用焊接废气收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	2019/1/15
HN-13-027	2018/12/3	洛阳市	西工区	洛北乡大路口村工业园	洛阳市永为机械有限公司	河南省洛阳市西工区汉宫路	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业正在生产，工件电泳上了水性漆，地面残留有水性漆痕迹，且有工件正在底漆烘干室烘干，未执行重污染天气应急响应措施中“橙色预警期间电泳生产线停产”的要求。	责令整改，依法查处。	2018/12/31