

附件

三门峡市渑池县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-107	2018/11/30	三门峡市	渑池县	洪阳镇 310 国道	洪阳镇 310 国道黑加 油站	三门峡市渑 池县 G310(连天 线)	黑加油站	现场检查时发现，一个停车场地底里面有一个油库，以及两辆移动加油车，无相关手续，属于黑加油站。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2018/12/31

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-108	2018/12/7	三门峡市	渑池县	渑池县产业集聚区(天坛)	金磊耐材科技有限公司	三门峡市渑池县恒渑高速	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业未生产。存在问题：部分砂石堆场未完全覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2018/12/31
HN-13-109	2018/11/30	三门峡市	渑池县	渑池县洪阳镇洪阳街	三门峡飞腾矿业有限公司	三门峡市渑池县G310(连天线)	未安装治污设施	现场检查时，该煤堆场未作业。存在问题：露天放置的破碎筛选机无防尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/1/15
HN-13-110	2018/11/28	三门峡市	渑池县	渑池县仰韶镇产业集聚区	三门峡雄安豫无纺布有限公司	三门峡市渑池县S247	未安装治污设施	现场检查时，该厂正在生产，主要生产无纺布。存在问题：加热定型工序未安装VOCs收集处理设施，粉碎工序未安装粉尘收集设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-111	2018/12/3	三门峡市	渑池县	仁村乡东南地村水泥厂北侧	仁村乡东南地村水泥厂北侧露天焚烧秸秆	三门峡市渑池县 X003	露天焚烧	现场检查时发现，仁村乡东南地村水泥厂北侧正在焚烧秸秆，产生大量浓烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2018/12/31
HN-13-112	2018/11/28	三门峡市	渑池县	五里河和谐家园内	五里河和谐钣金喷漆店	三门峡市渑池县仰韶大街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该钣金喷漆店未生产。存在问题：店内有明显在喷漆房外对广告牌喷漆痕迹，喷漆房外无 VOCs 收集处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/15