

附件

## 新乡市新乡县督办问题清单

| 编号        | 检查时间      | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称    | 污染源地址      | 问题类型          | 现场问题情况详述                                 | 整改要求                                                                                        | 完成时限       |
|-----------|-----------|-----|-----|------------|--------------|------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| HN-13-080 | 2018/12/2 | 新乡市 | 新乡县 | 新乡县翟<br>坡镇 | 荣博塑料<br>有限公司 | 新乡市新乡<br>县 | 工业粉尘无<br>组织排放 | 现场检查时，该企业正在生产。存在问题：大量粉尘不能有效收集，无组织排放现象严重。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2018/12/31 |