

附件

### 郑州市管城回族区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-001	2018/11/30	郑州市	管城回族区	二里岗街道办事处	郑州铁路装备制造有限公司	郑州市管城回族区未来路187号	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现,该企业正在生产。存在问题:喷漆工序未安装 VOCs 收集处理设施,有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019/1/15
HN-13-002	2018/11/30	郑州市	管城回族区	航海东路街道办事处	铭阳汽修厂	中国河南省郑州市管城回族区城二里岗东街71-11	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该企业正在营业。存在问题:喷漆作业工序未安装 VOCs 收集处理设施,有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-003	2018/12/3	郑州市	管城回族区	二里岗街道办事处	长江汽车销售服务有限公司	中国河南省郑州市管城回族区郑汴路116号B1-3	未按要求严格落实应急预案	该企业被纳入重污染天气管控范围，要求停喷刷漆工艺。但现场检查时该企业正在进行喷刷漆作业，未落实管控要求。	责令整改，依法查处。	2018/12/31