

附件

咸阳市三原县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西）-13-049	2018/11/28	咸阳市	三原县	城关街道办	三原西源陶瓷有限公司	陕西省咸阳市三原县重化工业园	工业粉尘无组织排放	该信访举报案件为基本属实，该公司主要存在以下问题：1. 原料库为半封闭式料库，建有喷淋设施，料库建有基础围墙，四周安装有金属防风抑尘网，但抑尘网孔洞较大，料库部分空间未封闭，与外部环境通透，现场发现料库外东侧围墙上存有集尘及白色结晶体，料库东南侧靠近菜地一侧为铁艺围挡，原料及废料已外溢；2. 上料口为人工添加，未进行密闭或配备除尘器，只是安装了简易水喷淋，难以较大程度发挥作用；3. 传送带有封闭但损坏较多，部分段未封闭，无收尘除尘设施；4. 车间东侧窑炉生产线底部漏火，现场发现掉落大量未经充分燃烧的炉渣，易造成烟气外泄；5. 压制车间安装有粉尘集气罩和简易喷雾设施但效果较差，现场检查时车间内粉尘较重，地面集尘严重，车间东侧通透，易造成无组织排放；6. 烘干车间，滚筛未配备收尘设施；制釉与施釉车间产生粉尘较少，但粉尘收集效果不好，车间内部安装了大功率排风扇，极易造成车间内存在的将粉尘排出。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2018/12/31