

## 附件

### 阳泉市城区督办问题清单

| 编号        | 检查时间       | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称       | 污染源<br>地址          | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                    | 整改要求                                  | 完成时限       |
|-----------|------------|-----|----|------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| SX-13-011 | 2018/12/8  | 阳泉市 | 城区 | 义东沟        | 阳泉市义井煤炭运销有限责任公司 | 阳泉市城区义井镇义东沟西巷 39 号 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业正在生产，发现问题：1. 转运、运输车辆物料未覆盖，运输途中产生扬尘严重；2. 场地路面未硬化，未采取洒水等除尘设施，产生大量扬尘。 | 加强管理，对运输物料车辆要采取密闭或进行苫盖，对场地路面采取洒水抑尘措施。 | 2018/12/31 |
| SX-13-012 | 2018/11/26 | 阳泉市 | 城区 | 义井镇        | 阳泉市鼎盛汽贸中心       | 阳泉市城区义井镇王家峪村       | 未按要求严格落实应急预案  | 现场检查时，该企业正在生产，橙色预警响应期间未响应应急措施，喷漆工序应停产，检查时正在实施喷漆作业，已责令停止喷漆作业。                | 责令整改，依法查处。                            | 2018/12/31 |