

附件

保定市望都县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-14-085	2018/12/10	保定市	望都县	寺庄村	望都县寺庄望顺加油站	保定市望都县保阜顺望连接线	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该加油网点正在营业，经营范围为柴油销售，但存在汽油销售，92号汽油加油机未安装油气回收装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/30