

附件

沧州市沧县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-14-128	2018/12/23	沧州市	沧县	捷地乡	永畅物流运输队停车场内移动加油车	沧州市沧县G104	黑加油站	现场检查时，该停车场内有一加油车，车牌号为冀 JF9210，正在营业，无相关证照。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2019/1/30
HB-14-129	2018/12/22	沧州市	沧县	杜林乡	老杨家停车场	沧州市沧县S331	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，老杨家停车场内有一台0.1 蒸吨以下的燃煤锅炉未淘汰。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/1/15
HB-14-130	2018/12/23	沧州市	沧县	张官屯乡	沧州华鑫装饰材料有限公司	沧州市沧县	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司未生产，压廷工序产生的烟尘、有机废气经收集后，通过UV 光解设施处理排放，但在风机位置部分废气在中间环节泄漏，周边有大量烟尘残留痕迹；UV 光解机箱内灯管受污染严重。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-14-131	2018/12/22	沧州市	沧县	薛官屯乡	沧州市伟业电子制板有限公司	沧县薛官屯乡新开路	治污设施不正常运行	现场检查时，蚀刻车间酸雾塔风机正在运作，车间内酸雾经收集，通过喷淋塔排放口排放，但喷淋塔减液池干枯，无喷淋水，喷淋水泵已长时间未运行；丝印车间有机废气排放口设置低于15米。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/1/30
HB-14-132	2018/12/21	沧州市	沧县	姚官屯乡	通胜集团公司旁无名加工厂	沧州市沧县G2(京沪高速)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，通胜集团旁一无名加工厂内有一台0.3蒸吨以下的燃煤锅炉正在使用。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/1/15
HB-14-133	2018/12/21	沧州市	沧县	姚官屯乡	升泰停车场内移动加油车	沧州市沧县G104(京福线)	黑加油站	现场检查时，在升泰停车场内发现一加油车，无相关证照，刚给黑色天籁车加完油，车内放有大量汽油。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2019/1/30
HB-14-134	2018/12/21	沧州市	沧县	姚官屯乡	鑫达停车场内加油罐车	沧州市沧县G104(京福线)	黑加油站	现场检查时，鑫达停车场内有一车牌号为冀JDG46挂的加油罐车，正在给车牌号为冀JU6053的货车加油，无相关证照。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-14-135	2018/12/21	沧州市	沧县	姚官屯乡	华鑫汽车运输有限公司停车场内油罐加油车	沧州市沧县G104(京福线)	黑加油站	现场检查时,该加油车正在运营中,无相关证照,红色罐车车牌已摘掉,罐身有喷涂的车牌号为冀 JCU53 挂,正在给另一车牌号为冀 J3T297 的蓝色货车加油。	进一步调查核实,确属经营性黑加油站的,依法取缔。	2019/1/30
HB-14-136	2018/12/20	沧州市	沧县	姚官屯乡	姚官屯供电所变电站旁油罐加油车	沧州市沧县G104(京福线)	黑加油站	现场检查时,姚官屯供电所变电站旁广场内有一油罐车,配有加油枪、计价器等,车牌号已抹去,加油机、连接的油管均有明显加油痕迹。	进一步调查核实,确属经营性黑加油站的,依法取缔。	2019/1/30
HB-14-137	2018/12/20	沧州市	沧县	捷地乡	恒昌汽修旁李伟冬汽修店	沧州市沧县G307(海河东路)	未 安 装 治 污 设施	现场检查时,该修理店在经营,未办理营业执照,无环保手续,未建设符合要求的喷漆房但存在喷漆行为,挥发性有机废气无组织排放。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/1/30
HB-14-138	2018/12/20	沧州市	沧县	捷地乡	渣土运输车(冀J9257S)	沧州市沧县G104(京福线)	渣 土 车 覆 盖 不完全	工作组在沧县 G104(京福线)巡查时,发现车牌号为冀 J9257S 的渣土运输车未覆盖上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/1/15
HB-14-139	2018/12/20	沧州市	沧县	捷地乡	福润车源	沧州市沧县G104(京福线)	未 安 装 治 污 设施	现场检查时,该企业在生产,烤漆房正在作业,有明显喷漆痕迹,未能提供环评手续,未安装有机废气处理设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-14-140	2018/12/20	沧州市	沧县	捷地乡	沧州车公 馆汽修有 限公司	沧州市沧县 G104(京福 线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在经营，喷漆房未生产，但有明显喷漆痕迹，仅安装油毡过滤治污设施，治污设施不完善，未设置排气筒，未能提供环保相关手续。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/30
HB-14-141	2018/12/18	沧州市	沧县	捷地乡	曹庄子村 焚烧秸秆 点	沧州市沧县	露天焚烧	现场检查时，正在露天焚烧秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/1/15
HB-14-142	2018/12/18	沧州市	沧县	姚官屯乡	河北振翔 专用汽车 制造有限 公司	沧州市沧县	治污设施不 正常运行	现场检查时，企业正在生产，存在问题：该企业开展了现状环境影响评估报告，要求焊接烟尘、打磨粉尘经移动式焊接烟尘处理器处理后排放，现场正在从事焊接作业，但焊接烟尘处理器未开启。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/1/30
HB-14-143	2018/12/17	沧州市	沧县	捷地乡	沧州市新 华区金万 达钣金喷 漆店	沧州市沧县 津德公路	排污口不规 范	现场检查时，该企业正在生产，有喷漆房一间，配有光氧催化设施一套，排气筒高度 7 米左右，不足 15 米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-14-144	2018/12/17	沧州市	沧县	捷地乡	沧州金鑫食品贸易有限公司	沧州市沧县津德公路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该企业有一台 0.2 蒸吨以下的燃煤锅炉未淘汰，具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/1/15
HB-14-145	2018/12/14	沧州市	沧县	李天木回族乡	沧州国斌交通设施有限公司	李天木回族乡军马站村 309 号	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产，部分焊接及切割工件有余温，随机检查 5 个移动式焊接烟尘处理设施，有 3 个里面没配套滤芯。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/1/30
HB-14-146	2018/12/14	沧州市	沧县	沧县	毛志猛钣金喷漆店	沧州市外环王祥庄木材北	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业在生产，正在洗车作业，厂房内有已使用的车用喷漆、颜料等，无全密闭烤漆房，无有机废气治理设施，据业主介绍，日常在露天或放置废弃餐具洗涤机的空厂房内从事汽车喷漆作业。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-14-147	2018/12/14	沧州市	沧县	风化店乡	沧州神狮水泥有限公司	沧州市新华区海丰南大道	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司未生产，涉尘生产车间没封闭到位，物料输送带、投料、出料环节无组织粉尘排放明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15
HB-14-148	2018/12/12	沧州市	沧县	物资局	浩翔汽修广场内建材堆场	沧州市沧县物资局	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该堆场物料露天堆放，现场扬尘明显，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15
HB-14-149	2018/12/12	沧州市	沧县	物资局	沧州市新华区浩翔汽修门市部	沧州市沧县物资局	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业未生产，有烤漆房一间，安装了光氧催化处理装置，但光氧催化前端进气箱盖子已损坏，仅用一块木板半遮掩，未密闭；烤漆房外露天晾晒有刚喷好漆未干的汽车部件，存在露天喷漆行为。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-14-150	2018/12/14	沧州市	沧县	高新区	沧州市赐 贤德商贸 有限公司	沧州市高新 区小冯庄	未 安 装 治 污 设施	现场检查时，该企业在生产，从事木材加工，有四面刨、齐头刨、卧式切具设备各一套，作业时均有粉尘产生，齐头刨未配备任何粉尘收集处理设施；四面刨配备了粉尘收集系统、引风机、沉降室，沉降室周围现场粉尘明显。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/1/30