

附件

## 吕梁市岚县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-13-021	2018/12/2	吕梁市	岚县	东村镇古城村	岚县金坤 混凝土有 限公司	吕梁市岚县	未按要求严格落实应急预案	吕梁市于2018年11月30日12时-12月3日24时，启动重污染天气应急预案橙色（二级）响应，该企业是预警清单内企业，根据清单内容显示，橙色预警需要停产、不允许柴油车进出厂区。现场检查时该企业未落实应急预案，现场正在生产，柴油车进出厂区。	责令整改，依法查处。	2018/12/31

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-13-022	2018/12/2	吕梁市	岚县	东村镇西 村委会	山西众禾 水泥制品 有限公司	吕梁市岚县 S252	未按要求严 格落实应急 预案	吕梁市于2018年11月30日12时-12月3日24时，启动重污染天气应急预案橙色（二级）响应，该企业是预警清单内企业，根据清单内容显示，橙色预警需要错峰停产(错峰停产时间为2018年11月1日——2019年1月15日)，不允许柴油车进出厂区。现场检查时该企业未落实应急预案，现场正在进行水泥杆生产、柴油车进出厂区。	责令整改，依法查处。	2018/12/31
SX-13-023	2018/12/3	吕梁市	岚县	梁家庄乡 宁家湾村	山西古冶 实业集团 岚县鑫昇 矿业开发 有限公司	岚县梁家庄 乡宁家湾村	未按要求严 格落实应急 预案	吕梁市于2018年11月30日12时-12月3日24时，启动重污染天气应急预案橙色（二级）响应。该企业是预警清单内企业，根据清单内容显示：橙色预警需要停产、不允许柴油货车进出厂区。检查时该企业未完全落实重污染天气应急预案，现场正在进行水力磁选、球磨作业，有柴油货车进出厂区。	责令整改，依法查处。	2018/12/31

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-13-024	2018/12/3	吕梁市	岚县	梁家庄乡袁家庄	岚县田野铁矿采矿厂有限公司	吕梁市岚县	未按要求严格落实应急预案	吕梁市于2018年11月30日12时-12月3日24时,启动重污染天气应急预案橙色(二级)响应。该企业是预警清单内企业,根据清单内容显示:橙色预警需要停产、不允许柴油货车进出厂区。检查时该企业未完全落实重污染天气应急预案,现场正在岩石破碎作业、柴油货车进出厂区。	责令整改,依法查处。	2018/12/31
SX-13-025	2018/12/5	吕梁市	岚县	上明乡斜坡村	岚县斜坡加油站	吕梁市岚县S313	未安装油气回收装置或装置正常运行	经检查发现,该加油站正在对外经营状态,项目共设加油设备:95号1台、92号2台、0号柴油1台和其他型号1台。存在问题:92号2台加油设备油气回收装置已安装,但1台的回收装置无法运行,另1台能运转但回收泵转速很低不能正常运行。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019/1/15
SX-13-026	2018/12/6	吕梁市	岚县	县城向阳路	岚县旻泉酒店有限公司	吕梁市岚县G209(向阳路)	清单内燃煤锅炉未淘汰	经检查发现,该酒店正在营业,原燃煤锅炉已改用天然气锅炉,现场天然气锅炉正在使用中。存在问题:该酒店原2.0t×2台燃煤锅炉已停止使用,其中1台已完成拆除搬迁淘汰工作,原址剩下1台2.0t燃煤锅炉未完全淘汰,未落实物理切割烟道等工作,具备恢复使用条件。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2018/12/31

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-13-027	2018/12/6	吕梁市	岚县	县城秀容街	岚县岚州宾馆	吕梁市岚县秀容街	清单内燃煤锅炉未淘汰	经检查发现，该酒店正在营业，原燃煤锅炉已改用天然气锅炉，建有2台天然气锅炉，其中1台正在使用中，其余1台处于备用状态。但检查发现：该酒店原2.0t×2台燃煤锅炉已停止使用，其中1台已完成拆除搬迁淘汰工作，原址剩下1台2.0t燃煤锅炉未完全淘汰，未落实物理切割烟道等工作，具备恢复使用条件。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2018/12/31