

附件

廊坊市安次区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-14-055	2018/12/18	廊坊市	安次区	仇庄乡	廊坊市富强混凝土有限公司	廊坊市安次区 S272(廊崔线)	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该企业在生产,2条年产20万方混凝土生产线正在生产,输送带、搅拌站正在运行,水泥运输车正在下料口装料,未落实重污染应急响应要求。	责令整改,依法查处。	2019/1/15
HB-14-056	2018/12/16	廊坊市	安次区	龙河高新技术产业园区	东易日盛家居装饰集团股份有限公司	廊坊市安次区	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该企业在生产,封边、热压等涉气工段正在运行,未按照重污染应急响应要求落实停产。	责令整改,依法查处。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-14-057	2018/12/13	廊坊市	安次区	杨税务乡	安次经济 开发区 S273 道市 政施工点	廊坊市安次 区 S273	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，挖掘机正在施工，现场未 落实降尘措施。	进一步调查核实，依据 《大气污染防治法》第一 百一十五条处罚，严格落 实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	2019/1/15
HB-14-058	2018/12/10	廊坊市	安次区	安次工业 园区	廊坊市大 唐木业有 限公司	廊坊市安次 区安锦道	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，有东、 西两条生产线，喷漆、热压等部分工 序未运行，但热压设备有余温，经表 面处理的产品正在进行烘干处理，烘 干车间最里面有一小型喷漆房，有工 作使用痕迹。存在问题：环评要求东 车间喷漆产生的有机废气通过 2 套（ 水洗+复合氧化塔+丝网除雾器+UV 光催化氧化装置）处理后外排，现场 检查时与东部车间配套的 2 套废气 处理设施均未运行，其中 1 套废气 处理设施的水喷淋塔出口管道已严 重破损。	按环评批复或排污许可 证要求安装治污设施，并 确保正常使用。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-14-059	2018/12/10	廊坊市	安次区	杨税务乡	廊坊市北辰创业树脂材料股份有限公司	廊坊市安次区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业临时停产（电机有余温），防火板生产线工艺为原辅材料混合破碎搅拌后挤压成形，混合破碎搅拌过程中产生的工业粉尘未进行有效收集，呈无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15