

附件

秦皇岛市北戴河区督办问题清单

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区   | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称        | 污染源地址                  | 问题类型             | 现场问题情况详述                                                                                                                       | 整改要求                                                  | 完成时限      |
|-----------|------------|------|------|------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| HB-14-243 | 2018/12/17 | 秦皇岛市 | 北戴河区 | G205 站南大街  | 富力·尚河家园(地块四、五)项目 | 河北省秦皇岛市北戴河区 G205(站南大街) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，广州天力建筑工程有限公司北京分公司承建的富力·尚河家园（地块四、五）项目正常进行施工。存在问题：1. 施工工地东侧出入口道路未硬化，未采取有效防尘降尘防治措施，车辆进出工地扬尘较大。2. 工地有两处无名堆土场，未采取覆盖等扬尘污染防治措施。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2019/1/15 |