

附件

石家庄市元氏县督办问题清单

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称   | 污染源地址            | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                                            | 整改要求                                                      | 完成时限      |
|-----------|------------|------|-----|------------|-------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| HB-14-013 | 2018/12/23 | 石家庄市 | 元氏县 | 姬村镇        | 元氏县姬村镇鸿运加油站 | 石家庄市元氏县S232(装院路) | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时，元氏县姬村镇鸿运加油站旁有一台1蒸吨燃煤锅炉(属于加油站业主所有，非居民居住场所，且此锅炉离加油站目测距离大约10米，安全隐患极大)正在使用，此锅炉之前已被取缔，加油站业主擅自恢复使用。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2019/1/15 |

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称          | 污染源地址             | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                            | 整改要求                                                      | 完成时限      |
|-----------|------------|------|-----|------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| HB-14-014 | 2018/12/22 | 石家庄市 | 元氏县 | 黑水河乡       | 元氏县黑水河乡马岭村劣质散煤检测点  | 石家庄市元氏县 X061      | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时，元氏县黑水河乡马岭村劣质散煤检测点有一台一蒸吨燃煤锅炉，检查时该锅炉未使用，但该锅炉未按要求切断烟道，可恢复使用。                     | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2019/1/15 |
| HB-14-015 | 2018/12/20 | 石家庄市 | 元氏县 | 南佐镇        | 元氏县南佐镇雪峰汽修停车场内黑加油站 | 石家庄市元氏县 S232(装院路) | 黑加油站          | 现场检查时，元氏县南佐镇雪峰汽修停车场内有一黑加油站，油罐隐蔽藏于地下，有一根管道连接，该加油站无任何手续，无任何油气回收装置，属于黑加油站              | 进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。                                  | 2019/1/30 |
| HB-14-016 | 2018/12/20 | 石家庄市 | 元氏县 | 北褚镇        | 元氏县北褚镇周英博汽车维修店     | 石家庄市元氏县井元公路       | 未安装治污设施       | 现场检查时，元氏县北褚镇周英博汽车维修店（装院路和井元公路交叉口）正在进行喷漆前准备工作，现场有喷漆痕迹，有气泵、喷枪，油漆等，但现场未安装任何有机废气收集处理设施。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。             | 2019/1/30 |

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称                   | 污染源地址              | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                                       | 整改要求                                                      | 完成时限      |
|-----------|------------|------|-----|------------|-----------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| HB-14-017 | 2018/12/19 | 石家庄市 | 元氏县 | 南因镇        | 元氏县南因镇车友汽车修理厂(昊德汽车运输有限公司隔壁) | 石家庄市元氏县 G107(元氏大街) | 治污设施不正常运行     | 现场检查时,元氏县南因镇车友汽车修理厂(昊德汽车运输有限公司隔壁)正在进行喷漆作业,仅安装抽风装置,装置内光氧催化、活性炭吸附等工序均被拆除,有机废气直排,属于不正常运行大气污染防治设施。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。                              | 2019/1/30 |
| HB-14-018 | 2018/12/19 | 石家庄市 | 元氏县 | 苏村乡        | 元氏县苏村乡北营村郭军强手工纯碱馒头加工点       | 石家庄市元氏县 S232       | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时,元氏县苏村乡北营村郭军强手工纯碱馒头加工点内有一燃煤锅炉(1蒸吨以下)正在使用,无任何烟气收集处理设施,属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。                     | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 2019/1/15 |
| HB-14-019 | 2018/12/18 | 石家庄市 | 元氏县 | 姬村镇        | 元氏县姬村镇众源道路钣金救援停车场内黑加油站      | 石家庄市元氏县 S232(装院路)  | 黑加油站          | 现场检查时,元氏县姬村镇众源道路钣金救援停车场内有一黑加油站,有加油车一辆(冀 ALY160),油罐车一辆,无任何手续,无任何油气回收装置。                         | 进一步调查核实,确属经营性黑加油站的,依法取缔。                                  | 2019/1/30 |

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称                        | 污染源地址            | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                                          | 整改要求                                                      | 完成时限      |
|-----------|------------|------|-----|------------|----------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| HB-14-020 | 2018/12/18 | 石家庄市 | 元氏县 | 姬村镇        | 石家庄华悦汽车销售服务有限公司                  | 石家庄市元氏县S232(装院路) | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时,石家庄华悦汽车销售服务有限公司内有一台1蒸吨以下燃煤锅炉正在使用,未安装任何烟尘治理设施,经查询属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。该公司已经安装空调,且非居民居住场所,非取暖必需设备。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 2019/1/15 |
| HB-14-021 | 2018/12/18 | 石家庄市 | 元氏县 | 姬村镇        | 元氏县姬村镇冠通停车场内无名汽车修理厂(装院路好滋味烧烤城对面) | 石家庄市元氏县S232(装院路) | 未安装治污设施       | 现场检查时,元氏县姬村镇冠通停车场内无名汽车修理厂(装院路好滋味烧烤城对面)正在进行喷漆作业,有专业喷枪、气泵、配漆,但无任何废气收集处理设施,且厂内还有刚喷完还在晾干的产品。          | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。             | 2019/1/30 |
| HB-14-022 | 2018/12/17 | 石家庄市 | 元氏县 | 北褚镇        | 元氏县北褚镇杰德停车场内黑加油点                 | 石家庄市元氏县S232(装院路) | 黑加油站          | 现场检查时,元氏县北褚镇杰德停车场内有一黑加油点正在经营,无相关手续。                                                               | 进一步调查核实,确属经营性黑加油站的,依法取缔。                                  | 2019/1/30 |
| HB-14-023 | 2018/12/17 | 石家庄市 | 元氏县 | 北褚镇        | 元氏县北褚镇云龙停车场内黑加油站                 | 石家庄市元氏县S232(装院路) | 黑加油站          | 现场检查时,元氏县北褚镇云龙停车场内有一黑加油站点正在经营,无任何手续。                                                              | 进一步调查核实,确属经营性黑加油站的,依法取缔。                                  | 2019/1/30 |

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称                | 污染源地址            | 问题类型  | 现场问题情况详述                                                       | 整改要求                     | 完成时限      |
|-----------|------------|------|-----|------------|--------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| HB-14-024 | 2018/12/17 | 石家庄市 | 元氏县 | 北褚镇        | 元氏县北褚镇润涛车队停车场内黑加油站       | 石家庄市元氏县S232(装院路) | 黑加油站  | 现场检查时，元氏县北褚镇西同下村润涛车队停车场内有一黑加油站正在经营，内有柴油加油机两台，无相关手续。            | 进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。 | 2019/1/30 |
| HB-14-025 | 2018/12/16 | 石家庄市 | 元氏县 | 姬村镇        | 元氏县姬村镇装院路海信专卖店对面榨油点      | 石家庄市元氏县S232(装院路) | 经营性炉灶 | 现场检查时，元氏县姬村镇装院路海信专卖店对面有一榨油点，有一经营性炉灶正在使用，黑烟直排，影响周边环境，该点非居民住宿场所。 | 严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。   | 2019/1/15 |
| HB-14-026 | 2018/12/16 | 石家庄市 | 元氏县 | 姬村镇        | 元氏县姬村镇装院路阳光车饰城对面停车场内黑加油站 | 石家庄市元氏县S232(装院路) | 黑加油站  | 现场检查时，元氏县姬村镇装院路阳光车饰城对面停车场内有一黑加油站，站内有大型油罐两个，加油车一辆，无任何手续。        | 进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。 | 2019/1/30 |

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称              | 污染源地址        | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                        | 整改要求                                                                                        | 完成时限      |
|-----------|------------|------|-----|------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HB-14-027 | 2018/12/16 | 石家庄市 | 元氏县 | 苏村乡        | 元氏县京赞县苏村乡段三合泡沫厂对面大型停车场 | 石家庄市元氏县 X061 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，元氏县京赞县苏村乡段三合泡沫厂对面大型停车场内有一大型无名堆场，堆放石块和细沙，未覆盖且未采取任何降尘措施。    | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/1/15 |
| HB-14-028 | 2018/12/15 | 石家庄市 | 元氏县 | 槐阳镇        | 二保焊电气焊喷加工点             | 石家庄市元氏县 S033 | 未安装治污设施       | 现场检查时，元氏县槐阳镇二保焊电气焊喷加工点正在进行露天电焊，无任何焊接烟气收集设施。                     | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。                                               | 2019/1/30 |
| HB-14-029 | 2018/12/15 | 石家庄市 | 元氏县 | 黑水河乡       | 元氏县霄霞国大便利店             | 石家庄市元氏县 X061 | 经营性炉灶         | 现场检查时，石家庄市元氏县黑水河乡霄霞国大便利店内有一燃煤炉灶正在使用，该便利店内已安装了多部空调，此炉灶非冬季取暖必需设备。 | 严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。                                                                      | 2019/1/15 |

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称   | 污染源地址      | 问题类型      | 现场问题情况详述                                                                                                                                                                                                        | 整改要求                         | 完成时限      |
|-----------|------------|------|-----|------------|-------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| HB-14-030 | 2018/12/15 | 石家庄市 | 元氏县 | 北褚镇        | 河北凯悦峰线缆有限公司 | 石家庄市元氏县    | 治污设施不正常运行 | 现场检查时，该企业正在进行塑料电缆加工生产，存在问题：1. 布纤维缠绕工序电机有余温有生产痕迹（企业当事人现场承认早上在生产，发现检查后关闭），但布袋除尘器未开启，且收集管道已从布袋除尘器上拆除；2. PVC 塑料颗粒热熔挤出工序正在运行，已安装废气收集处理设施，但该设施未安装活性炭吸附工序，有机废气直排，属于设施不正常运行的违法行为；3. 塑料热熔挤出工序中有一道激光打字工序，但该工序未安装集气罩，烟气直排。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 2019/1/30 |
| HB-14-031 | 2018/12/15 | 石家庄市 | 元氏县 | 北褚镇        | 丽娟专业美发      | 石家庄市元氏县南北街 | 经营性炉灶     | 现场检查时，石家庄市元氏县北褚镇吴村丽娟专业美发店内有一经营性燃煤灶炉正在使用，该美发店为经营性场所，没有居民居住，且已经安装空调，非冬季采暖必需设备。                                                                                                                                    | 严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。       | 2019/1/15 |
| HB-14-103 | 2018/12/15 | 石家庄市 | 元氏县 | 北褚镇        | 元氏县蟠龙快餐店    | 石家庄市元氏县南北街 | 经营性炉灶     | 现场检查时，石家庄市元氏县北褚镇吴村蟠龙快餐店内有一经营性燃煤灶炉正在使用，该快餐店为经营性场所，没有居民居住，且已经安装空调，非冬季采暖专用设备。                                                                                                                                      | 严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。       | 2019/1/15 |

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称        | 污染源地址              | 问题类型      | 现场问题情况详述                                                                                           | 整改要求                         | 完成时限      |
|-----------|------------|------|-----|------------|------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| HB-14-104 | 2018/12/15 | 石家庄市 | 元氏县 | 北褚镇        | 元氏县北褚镇吴村勃辉饭店     | 石家庄市元氏县南北街         | 经营性炉灶     | 现场检查时，石家庄市元氏县北褚镇吴村勃辉饭店内有一经营性炉灶正在运行，黑烟直冒影响，严重影响周边群众，该饭店已安装多部空调，且非居民居住场所，炉灶也非取暖必备设施。                 | 严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。       | 2019/1/15 |
| HB-14-105 | 2018/12/14 | 石家庄市 | 元氏县 | 南因镇        | 元氏县南因镇东杜村天美日化门市部 | 石家庄市元氏县            | 经营性炉灶     | 现场检查时，元氏县南因镇东杜村天美日化门市部内有经营性燃煤炉灶正在使用，黑烟直排，严重影响周边居民环境。（经查该门市为经营性门市，没有人居住，且门市内已安装空调）。                 | 严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。       | 2019/1/15 |
| HB-14-106 | 2018/12/14 | 石家庄市 | 元氏县 | 宋曹镇        | 元氏县爱佳家具厂         | 石家庄市元氏县S9902(新元高速) | 治污设施不正常运行 | 现场检查时，该企业正在生产，系实木家具加工生产企业。存在问题：锯木、打磨工序正在进行，已按环评要求安装布袋除尘器，但布袋除尘器未开启，现场粉尘较大，影响周边环境，属于不正常运行治污设施的违法行为。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 2019/1/30 |
| HB-14-107 | 2018/12/14 | 石家庄市 | 元氏县 | 宋曹镇        | 元氏县卤轩阁熟肉店        | 石家庄市元氏县            | 经营性炉灶     | 现场检查时，河北省石家庄市元氏县宋曹镇镇政府附近有一名叫卤轩阁熟肉店，店内使用一台经营性燃煤炉灶，二台蜂窝煤煤炉，用于熟肉经营，店内已安装空调，此炉灶和煤炉非取暖必备设备。             | 严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。       | 2019/1/15 |

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称          | 污染源地址            | 问题类型    | 现场问题情况详述                                                                                                                                | 整改要求                         | 完成时限      |
|-----------|------------|------|-----|------------|--------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| HB-14-108 | 2018/12/14 | 石家庄市 | 元氏县 | 东张乡        | 元氏县东张乡富村东张饭店内      | 石家庄市元氏县G107(京深线) | 经营性炉灶   | 现场检查时，元氏县东张乡富村东张饭店内有一管件加工厂（原饭店已无经营），存在问题：1. 该厂正在进行管件加工，机床加工工序无任何治理设施；2. 该加工点内有一燃煤炉灶正在运行，黑烟直排，影响周边环境，该加工点已安装空调，此锅炉非居民取暖必用设备。             | 严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。       | 2019/1/15 |
| HB-14-109 | 2018/12/13 | 石家庄市 | 元氏县 | 南佐镇        | 河北冀通路桥建设有限公司       | 石家庄市元氏县 S232     | 未安装治污设施 | 现场检查时，河北冀通路桥建设有限公司（南佐镇沥青搅拌站）正在进行沥青加工生产，存在以下问题：1. 沥青成品（高温）投放口，未安装烟气回收设施，现场大量刺鼻烟气无组织排放，严重影响周边环境；2. 物料堆场未进行覆盖；3. 物料投放等工序均未进行湿法作业，现场扬尘情况严重。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 2019/1/30 |
| HB-14-110 | 2018/12/13 | 石家庄市 | 元氏县 | 南佐镇        | 元氏县南佐镇苏庄村李会芳花生油加工点 | 石家庄市元氏县井元公路      | 经营性炉灶   | 现场检查时，石家庄元氏县南佐镇苏庄村李会芳花生油加工点，露天有一经营性炉灶正在使用（炸花生油所用，非取暖用），黑烟直排。                                                                            | 严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。       | 2019/1/15 |

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称                   | 污染源地址                        | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                           | 整改要求                         | 完成时限      |
|-----------|------------|------|-----|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| HB-14-111 | 2018/12/13 | 石家庄市 | 元氏县 | 前仙乡        | 丰源汽车<br>电器电瓶<br>门市          | 石家庄市元<br>氏县井元公<br>路          | 经营性炉灶         | 现场检查时，河北省石家庄市元氏县前仙乡丰源汽车电器电瓶门市内有一经营性燃煤炉灶，黑烟直排，影响周边群众（该门市内已安装空调）。                    | 严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。       | 2019/1/15 |
| HB-14-112 | 2018/12/13 | 石家庄市 | 元氏县 | 前仙乡        | 元氏县前<br>仙乡前仙<br>村仙翁小<br>镇饭店 | 石家庄市元<br>氏县井元公<br>路          | 经营性炉灶         | 现场检查时，元氏县前仙乡前仙村仙翁小镇饭店正在经营，饭店内有一经营性燃煤炉灶，黑烟直排外环境。（经查：该饭店为纯经营饭店，无居民居住，且室内已安装空调）       | 严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。       | 2019/1/15 |
| HB-14-113 | 2018/12/13 | 石家庄市 | 元氏县 | 姬村镇        | 元氏县恒<br>丰塑料厂                | 石家庄市元<br>氏县                  | 治污设施不<br>正常运行 | 现场检查时，该企业系人造革加工企业，检查过程中企业正在生产，破碎、吹毛工序正在进行，已安装了布袋除尘设备，但检查过程中发现除尘设施未开启（设施电源照片为证）。    | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 2019/1/30 |
| HB-14-114 | 2018/12/13 | 石家庄市 | 元氏县 | 姬村镇        | 石家庄昌<br>恒建筑装<br>饰工程有<br>限公司 | 石家庄市元<br>氏县<br>S232(装院<br>路) | 经营性炉灶         | 现场检查时，石家庄元氏县姬村镇石家庄昌恒建筑装饰工程有限公司门市内有一台经营性燃煤炉灶正在使用，黑烟直排外环境，（门市内不住人）且有已安装空调，非居民取暖必用炉灶。 | 严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。       | 2019/1/15 |
| HB-14-115 | 2018/12/13 | 石家庄市 | 元氏县 | 姬村镇        | 元氏县快<br>佳汽修厂                | 石家庄市元<br>氏县<br>S232(装院<br>路) | 经营性炉灶         | 现场检查时，石家庄元氏县姬村镇汽车维修店内有一燃煤经营性炉灶，该店有空调取暖设备（已拍照）。                                     | 严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。       | 2019/1/15 |

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称     | 污染源地址            | 问题类型    | 现场问题情况详述                                                                                                                                                                          | 整改要求                                          | 完成时限      |
|-----------|------------|------|-----|------------|---------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| HB-14-116 | 2018/12/13 | 石家庄市 | 元氏县 | 姬村镇        | 元氏县祥顺超市       | 石家庄市元氏县S232(装院路) | 经营性炉灶   | 现场检查时,元氏县姬村镇祥顺超市有一经营性烧水做饭炉灶,黑烟直拍外环境(超市内有空调)。                                                                                                                                      | 严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。                        | 2019/1/15 |
| HB-14-117 | 2018/12/13 | 石家庄市 | 元氏县 | 姬村镇        | 元氏县腾跃综合门市     | 石家庄市元氏县S232(装院路) | 经营性炉灶   | 现场检查时,该企业正在进行汽车修理作业,该门市内有一经营性燃煤烧水炉灶(门市不住人,非居民取暖必用炉灶)。                                                                                                                             | 严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。                        | 2019/1/15 |
| HB-14-118 | 2018/12/13 | 石家庄市 | 元氏县 | 姬村镇        | 元氏县蟠山型材结构厂    | 石家庄市元氏县S232(装院路) | 未安装治污设施 | 现场检查时,该企业正在生产。存在问题:1.钢构车间内正在进行焊接作业,但未使用烟气回收设施(烟气回收装置闲置,已拍照),现场烟尘较大;2.钢构车间正在进行氧气切割作业,但未使用任何废气回收装置(烟气回收装置闲置,已拍照);3.车间内正在进行钢构刷漆作业,未安装任何有机废气收集处理设施,有机废气直排;4.车间外,露天进行部件喷漆作业(油漆未干,已拍照)。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 2019/1/30 |
| HB-14-119 | 2018/12/12 | 石家庄市 | 元氏县 | 南因镇        | 石家庄凯盟农业科技有限公司 | 石家庄市元氏县          | 未安装治污设施 | 现场检查时,该企业正在进行氮肥颗粒加工生产。存在问题:生产工序中除滚筒筛分外,输送、筛分等工序均未安装任何粉尘收集处理设施,现场粉尘大量无组织排放。                                                                                                        | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 2019/1/30 |

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称        | 污染源地址              | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                        | 整改要求                                                                                        | 完成时限      |
|-----------|------------|------|-----|------------|------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HB-14-120 | 2018/12/12 | 石家庄市 | 元氏县 | 马村镇        | 甜蜜园饭店            | 石家庄市元氏县马村镇         | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时，元氏县马村镇甜蜜园饭店有一经营性 0.1 蒸吨燃煤锅炉正在使用。                                          | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。                                   | 2019/1/15 |
| HB-14-121 | 2018/12/12 | 石家庄市 | 元氏县 | 马村镇        | 石家庄市惠源淀粉厂        | 石家庄市元氏县 G107(元氏大街) | 治污设施不正常运行     | 现场检查时，该企业正在生产，共有煤制气锅炉三台，其中一台停产，二台正在运行，排放烟囱肉眼可见淡黄烟气，碱液喷淋塔 ph 试纸检测呈中性，治污设施已不正常运行。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。                                                                | 2019/1/30 |
| HB-14-122 | 2018/12/12 | 石家庄市 | 元氏县 | 马村镇        | 石家庄一通过滤器设备制造有限公司 | 石家庄市栾城县            | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，石家庄一通过滤器设备制造有限公司西侧施工工地，土石方露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。                               | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/1/15 |

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称             | 污染源地址              | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                                     | 整改要求                                                                                 | 完成时限      |
|-----------|------------|------|-----|------------|-----------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HB-14-123 | 2018/12/12 | 石家庄市 | 元氏县 | 马村镇        | 河北帕普机械制造有限公司          | 石家庄市元氏县            | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时，该企业正在生产，系水泵生产加工企业，喷漆作业正在进行。存在问题：喷漆房未进行密闭设置，废气收集处理设施根据环评要求需要安装活性炭过滤，但该设施没有活性炭过滤工序。      | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2019/1/30 |
| HB-14-124 | 2018/12/12 | 石家庄市 | 元氏县 | 南因镇        | 石家庄元氏县南英镇董堡村元丰庄园露天焚烧点 | 石家庄市元氏县 G107(元氏大街) | 露天焚烧          | 现场检查时，石家庄元氏县南英镇董堡村元丰庄园内正在进行树叶垃圾焚烧，现场烟雾明显。                                                    | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。                                       | 2019/1/15 |
| HB-14-125 | 2018/12/10 | 石家庄市 | 元氏县 | 槐阳镇        | 河北龙臣汽车服务有限公司          | 石家庄市元氏县北环路         | 未安装治污设施       | 现场检查时，该企业正在进行汽车修理、保养工序，现在有明显喷漆痕迹(现场正在油漆前刮灰作业，有喷枪，有油漆桶)，有明显油漆刺鼻气味，但该企业未安装任何有机废气收集处理设施，未设置喷漆房。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。                                        | 2019/1/30 |