

附件

太原市阳曲县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-021	2018/12/ 16	太原市	阳曲县	黄寨镇城 晋驿村	太原市超 丰实业有 限公司	山西省太原 市阳曲县黄 寨镇城晋驿 村	治污设施不 正常运行	现场检查时，该公司处于生产状态，主要从事金属表面处理，酸洗、电镀工序正在运行，配备建设有盐酸雾收集碱液喷淋吸收塔。存在问题:1. 酸洗车间产生的盐酸雾未完全收集，车间内建有多个排风扇，现场检查时排风扇运行，少量盐酸雾经排风扇直排外环境；2. 碱液喷淋吸收塔碱液池空置，无法对收集的盐酸雾进行碱洗处理。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-022	2018/12/13	太原市	阳曲县	大盂镇营盘村	太原市广厦建材有限公司	山西省太原市阳曲县X911(三马线)营盘村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，该公司厂区内正在进行料棚改造施工，厂区内砂石料未进行苫盖，存在问题：现场可见扬尘，施工工地有部分渣土未覆盖，未落实建筑工地“六个百分百”要求，路面可见明显积尘，车辆进出时产生扬尘污染，未见喷淋、洒水等减尘降尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/1/15
SX-14-023	2018/12/13	太原市	阳曲县	高村乡	渣土运输车（晋A059HB、晋A816DX）	山西省太原市阳曲县X911(三马线)高村乡铁道旁	渣土车覆盖不完全	现场检查时，存在问题：渣土运输车晋A059HB、晋A816DX未覆盖上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/1/15
SX-14-024	2018/12/12	太原市	阳曲县	高村乡	渣土运输车（晋A660HC）	山西省太原市阳曲县x911高村乡辛庄村口	渣土车覆盖不完全	现场检查时，存在问题：渣土运输车晋A660HC正在运输渣土，车辆未进行覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/1/15