

附件

洛阳市瀍河回族区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-157	2018/12/22	洛阳市	瀍河 回族区	启明南路 东延长线	洛阳新通 孚祥汽车 销售服务 有限公司	洛阳市瀍河 回族区启明 南路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查，企业正在营业，该企业为捷豹路虎品牌的 4s 店，有一个烤漆房。存在问题：1. 检查时该企业正在烤漆房外进行烤漆作业，VOCs 未收集处理；2. 烤漆房废气治理设施的活性炭未铺满。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/30
HN-14-160	2018/12/13	洛阳市	瀍河 回族区	启明东路	天浩泰轨道 装备制造有 限公司	洛阳市瀍河 回族区	排污口不规 范	现场检查，企业正在生产。存在问题：企业电弧炉车间无组织排放污染物明显，未见无组织收集处理装置，存在无组织污染物排放。电弧炉的配套除尘设施排气筒高度未达到环评报告中要求的 30 米高度。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-163	2018/12/12	洛阳市	瀍河 回族区	工业园区 北段	巨亚钢构 工程有限 公司	洛阳市瀍河 回族区盘龙 陵园路	治污设施不 正常运行	现场检查时,企业正在生产。发现问题: 有两个电焊点位正在作业,焊烟收集设 施未正常使用。	按环评批复或排污许可 证要求安装治污设施,并 确保正常使用。	2019/1/30
HN-14-164	2018/12/12	洛阳市	瀍河 回族区	上窑工业 园区	鲁睿实业 有限公司	洛阳市瀍河 回族区	治污设施不 正常运行	现场检查时,公司正在生产。存在问题: 1. 现场检查发现三个焊点焊接工序作 业时,移动焊烟净化器未使用; 2. 喷塑 车间的喷涂房门合拢不能完全密封,虽 装有布袋除尘器,约有 1.5 米的间隙。	按环评批复或排污许可 证要求安装治污设施,并 确保正常使用。	2019/1/30
HN-14-165	2018/12/12	洛阳市	瀍河 回族区	310 国道 小李村	信丰煤碳 有限责任 公司	洛阳市瀍河 回族区 310 国道小李村 立交桥西 500 米邙山 试验场	工业粉尘无 组织排放	现场检查时,企业正在生产。存在问题: 煤灰加料斗的灰尘收集措施未及时开 启,检查时才开启。由厂房外进厂房内 的煤传输带没有封闭。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式;块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的,依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条,立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-166	2018/12/12	洛阳市	瀍河 回族区	盘龙陵园	盘龙陵园 垃圾焚烧 点	洛阳市瀍河 回族区	露天焚烧	现场检查时，发现陵园围墙外焚烧垃圾产生大量浓烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/1/15
HN-14-167	2018/12/12	洛阳市	瀍河 回族区	瀍河乡 小李村	河南海格尔 高温材料有 限公司	洛阳市瀍河 回族区马盘 线	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：二号、三号、七号烘干炉正在运行，停限产措施规定六号、七号、八号烘干炉应加强防尘抑尘措施，控制无组织排放。七号烘干炉没有除尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15