

附件

### 洛阳市涧西区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-171	2018/12/14	洛阳市	涧西区	三西路先进制造业集聚区	洛阳恒高重型机械有限公司	洛阳市涧西区三西路先进制造业集聚区	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：焊接过程中未使用污染防治设施，焊烟无组织排放。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/1/30
HN-14-172	2018/12/14	洛阳市	涧西区	西马沟科技工业园	洛阳金龙盾构再制造科技有限公司	洛阳市涧西区西马沟科技工业园	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在以下问题：焊接过程中未使用污染防治设施，焊烟无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-173	2018/12/14	洛阳市	涧西区	工农办事处王湾村	伟聚重 机械设备 有限公司	洛阳市涧西 区工农办事 处王湾村	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在以下问题：在焊接过程中未使用污染防治设施，焊烟无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15
HN-14-174	2018/12/12	洛阳市	涧西区	涧西区	渣土运输 车（豫 CN8158）	洛阳市涧西 区	渣土车覆盖 不完全	检查时发现，中国一拖集团有限公司能源分公司煤气发生站院内，一辆车牌号为豫 CN8158 的渣土运输车正在运送易产生扬尘的渣土进行土地平整，未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/1/15
HN-14-175	2018/12/12	洛阳市	涧西区	工农乡 大所村	腾源模具 有限公司	洛阳市涧西 区工农乡大 所村	未按要求严 格落实应急 预案	现场检查时，该企业未按要求停产，注塑工序生产设备有明显余温，存在生产痕迹。	责令整改，依法查处。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-176	2018/12/12	洛阳市	涧西区	工农乡 大所村	埃森机械 有限公司	洛阳市涧西 区工农乡大 所村	工业粉尘无 组织排放	该企业属于机械加工行业，现场检查时，正在生产。存在问题：焊接过程中未使用移动式烟尘收集器。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15