

附件

三门峡市陕州区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-242	2018/12/17	三门峡市	陕州区	三门峡市陕州区原店镇	蒙华铁路MHTJ-14标项目经理部2号混凝土拌和站	河南省三门峡市陕县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业未生产。存在问题:物料露天堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-243	2018/12/16	三门峡市	陕州区	三门峡市陕州区和平路	三门峡市江泰商砼有限公司	河南省三门峡市陕县G30(连霍高速)	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业3、4号生产线正在生产。存在问题：未启动重污染天气二级橙色预警响应应急措施停产。	责令整改，依法查处。	2019/1/15
HN-14-245	2018/12/16	三门峡市	陕州区	三门峡市陕州区原店镇	新威特耐火纤维有限公司	河南省三门峡市陕县	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业制胶工序正在生产。存在问题：1. 按照环评要求应建设纤塔4台、中温电炉2台，现场检查时该企业实际建设有成纤塔7台、中温电炉7台，已扩大产能；2. 7台中温电炉余温较高，企业现场负责人承认昨天晚上到今天早上7点左右成纤塔和中温电炉有生产，该企业未启动重污染天气二级橙色预警响应应急措施生产负荷减20%。	责令整改，依法查处。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-246	2018/12/16	三门峡市	陕州区	三门峡市陕州区原店镇	中瑞高新材料有限公司	河南省三门峡市陕县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业未生产。存在问题:物料堆场未做防风降尘措施,大量物料露天堆放且未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/1/15
HN-14-247	2018/12/12	三门峡市	陕州区	三门峡市陕州区张茅乡	新柱桥建材有限公司	河南省三门峡市陕县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业未生产。存在问题:送料输送带有破损情况极易造成粉尘外排。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-248	2018/12/10	三门峡市	陕州区	三门峡市陕州区世纪大道	河南骏通车辆有限公司	河南省三门峡市陕县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司焊接车间正在焊接。存在问题：部份焊接机焊接时，未利用移动式焊烟收集除尘设施收集焊烟废气。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15