

附件

长治市平顺县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-041	2018/12/ 17	长治市	平顺县	青羊镇	平顺县华通汽贸有限公司	长治市平顺县 S351(兴华西街)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该企业正在营业,喷漆房未使用,但有使用痕迹。存在问题:喷漆房建设有废气收集设施,但无废气处理设施,废气收集后经管道直接排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-042	2018/12/ 14	长治市	平顺县	西沟乡下井村	平顺县西沟乡下井村东面800米处采矿破碎点	长治市平顺县	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时，该采矿破碎点未生产作业。存在问题：破碎工序无降尘减尘措施，物料未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/30
SX-14-043	2018/12/ 11	长治市	平顺县	苗庄镇南五马村	平顺县乾元建材有限公司	长治市平顺县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，主要原因为采暖期实行错峰生产，现场正在进行设备检修。存在问题：制砂生产线输送带跌落点较高，跌落处未加设抑尘设施，运送皮带未做到全封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15