

附件

宝鸡市扶风县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -14-043	2018/12/14	宝鸡市	扶风县	城关镇	宝 鸡 金 牛 锻 压 机 床 有 限 公 司	陕西省宝鸡 市扶风县老 区韦水路 5 号	未 落 实 VOCs 整 治 要 求	现场检查发现如下问题：1. 喷漆工序未 配套废气处理设施；2. 电焊工序未配套 烟尘处理设施；3. 打磨工序未配套烟尘 处理设施；4. 企业环保手续不完善。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	2019/2/28