

附件

## 晋中市平遥县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-17-026	2019/1/21	晋中市	平遥县	香乐乡	山西省平遥县兴浩洗煤有限公司	山西省晋中市平遥县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业（重污染天气应急预案响应清单内企业）未生产。存在问题：厂区储煤仓外部分煤炭露天堆存，堆放高度高于围栏，未采取有效防扬尘措施。有一台燃煤锅炉正在使用，现场未提供环评手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-17-027	2019/1/23	晋中市	平遥县	卜宜乡	山西省平遥县仁和聚煤集团有限公司	山西省晋中市平遥县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，存在问题：该公司易产扬尘大量物料（原煤和中煤）露天堆存，未采取有效防扬散措施。场地内积灰非常严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/3/20
SX-17-028	2019/1/24	晋中市	平遥县	南政乡侯郭村	平遥县豪杰型煤有限公司	山西省晋中市平遥县G108(京昆线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正常生产。存在问题：厂区内物料未采取有效防扬散措施，部分未覆盖，厂区扬尘污染明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-18-096	2019/2/18	晋中市	平遥县	七洞村	山西省平遥一矿焦化有限公司	山西省晋中市平遥县	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 装煤和推焦地面除尘站配套除尘设施的引风机未运行，粉尘未收集，无组织排放，从2月15号起至现场检查时风机故障，未采取相应的应急管控措施，相应的生产工序正常生产；2. 焦炉尾气在线监测设施变更采样探头和传输烟尘管道的伴热装置，温度显示器无温度指示数据显示，无法监控伴热温度；3. 自备电站在线设施的粉尘监测数据异常，数采仪也异常，自2019年2月10日23点起至检查时一直显示1.0mg/m <sup>3</sup> 以下，未有相关故障异常报告。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/3/20
SX-18-097	2019/2/19	晋中市	平遥县	宁固镇	油房堡村佳兴蘑菇厂厂区洗砂场	山西省晋中市平遥县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该洗沙场正在生产，存在问题：1. 无相关环保手续；2. 大量砂石物料露天堆放，无任何防尘措施，有扬尘隐患；3. 传送带正在露天输送砂石，无防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-18-098	2019/2/19	晋中市	平遥县	宁固镇	平遥县宁固镇394县道西侧王郭村主干道附近的农田	山西省晋中市平遥县X394	露天焚烧	现场检查时，存在问题：平遥县宁固镇394县道西侧王郭村主干道附近的农田，有秸秆和杂草露天焚烧，现场检查时正在焚烧。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/3/20
SX-18-099	2019/2/20	晋中市	平遥县	洪善镇尹村	平遥县洪善镇尹村黑加油站	山西省晋中市平遥县	黑加油站	现场检查时，平遥县洪善镇尹村东外环路有一加油站，存在问题：1. 现场检查时，该加油站正在给车辆加油；2. 无加油站经营相关手续，原为平遥县尹村梁海林运输车队，无加油经营范围。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2019/3/20
SX-18-100	2019/2/20	晋中市	平遥县	中都乡	北良如村农田露天秸秆焚烧点	山西省晋中市平遥县兴平路	露天焚烧	现场检查时，存在问题：平遥县北良如村文景大道与双林大道交叉口路南侧的农田，露天焚烧秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-18-101	2019/2/21	晋中市	平遥县	双林大道	道通达汽 修院内露 天焚烧点	山西省晋中 市平遥县 S222(双林 大道)	露天焚烧	现场检查时,存在问题:平遥县双林大道通达汽修院内,有人露天焚烧塑料、橡胶等垃圾,现场黑烟浓厚,气味刺鼻。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/3/20
SX-18-102	2019/2/21	晋中市	平遥县	香乐乡	山西省平 遥县兴浩 洗煤有限 公司	山西省晋中 市平遥县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:大量煤泥、矸石等物料露天堆放,未苫盖,未按环评要求设挡风抑尘网,易引起扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/3/20
SX-18-103	2019/2/22	晋中市	平遥县	洪善镇	平遥县树 德耐火材 料加工有 限公司	山西省晋中 市平遥县	治污设施不 正常运行	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:烧窑生产尾气仅使用水膜湿法,未安装其他除尘脱硫设施,现场测循环水pH值约3左右。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-18-104	2019/2/22	晋中市	平遥县	洪善镇	平遥县樊盛耐火材料有限公司	山西省晋中市平遥县	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 该企业正在进行露天筛选、破碎，未按照环评进行洒水降尘，现场扬尘较大；2. 烧窑尾气仅采用水膜湿法，未安装其他除尘脱硫设施；3. 对照排污许可证，上料口工段擅自新增一个排放口。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/3/20
SX-18-105	2019/2/23	晋中市	平遥县	古陶镇	平遥县福龙包装彩印有限责任公司	山西省晋中市平遥县S221(中都东街)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：塑料印刷热压合工序正在生产，有 VOCs 废气产生，未安装配套的治理设施，废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-18-106	2019/2/23	晋中市	平遥县	岳壁乡	平遥县恒同茂耐火材料加工有限公司	山西省晋中市平遥县	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 竖窑正在生产，有废气产生，配套的布袋除尘设施未运行；2. 对照排污许可证，上料口工段擅自新增两个排放口。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/3/20
SX-18-107	2019/2/23	晋中市	平遥县	岳壁乡	平遥县岳壁乡废砖加工点	山西省晋中市平遥县	未安装治污设施	现场检查时，发现平遥县岳壁乡恒同茂耐火材料加工有限公司西南侧有一废砖加工点，存在问题：1. 现场检查时切磨设施正在生产，未安装配套粉尘处理装置，扬尘污染严重，院内院外地面都积有较厚的尘土；2. 无相关经营、环保等手续。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/3/20
SX-18-108	2019/2/24	晋中市	平遥县	段村镇	平遥县昱峰成耐火材料有限公司	山西省晋中市平遥县	未落实大宗物料错峰运输要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：主要车辆出入口未安装视频监控。	严格落实大宗物料错峰运输各项要求。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-18-109	2019/2/24	晋中市	平遥县	段村镇	平遥县荣昱盛耐火材料有限公司	山西省晋中市平遥县	未落实大宗物料错峰运输要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 主要车辆出入口未安装视频监控；2. 竖窑尾气未安装脱硫设施，现场检测尾气蒸汽水 pH 值约 2-3 左右。	严格落实大宗物料错峰运输各项要求。	2019/3/20
SX-18-110	2019/2/24	晋中市	平遥县	马壁村	平遥县远景泰工业有限公司	山西省晋中市平遥县	治污设施不正常运行	现场检查时，存在问题：1. 现场检查时，该企业石灰窑有明显的温度，窑口缝隙处有热气冒出，现场有明显燃煤的气味，现场配套设施未运行；2. 该企业厂区南侧露天堆放大量燃煤，未采取覆盖等防尘措施；3. 该石灰窑未按当地要求在 2018 年 10 月底前完成取缔。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/3/20
SX-18-111	2019/2/24	晋中市	平遥县	南羌村	平遥县金众煤焦有限责任公司分公司	山西省晋中市平遥县	未落实大宗物料错峰运输要求	现场检查时，多量运煤车辆正在向该公司运煤，存在问题：1. 主要车辆出入口未安装视频监控；2. 未按要求每日等记所有柴油货车进出情况；3. 大量物料煤露天堆放，未采取防尘措施；4. 煤场正在进行装卸物料，雾炮等喷淋设施未开启。	严格落实大宗物料错峰运输各项要求。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-18-112	2019/2/24	晋中市	平遥县	七洞村	山西省平遥一矿焦化有限公司	山西省晋中市平遥县X371	未落实大宗物料错峰运输要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：主要车辆出入口已安装视频监控，仅保留1个月记录。	严格落实大宗物料错峰运输各项要求。	2019/3/20
SX-18-113	2019/2/24	晋中市	平遥县	中都乡	平遥县北姚村王继国补胎服务部	山西省晋中市平遥县G108(京昆线)	未安装治污设施	现场检查时，存在问题：该建材经营点正在生产，无环保手续及相关设施，未按当地政府要求在2018年10月前完成“散乱污”取缔。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/3/20
SX-18-114	2019/2/24	晋中市	平遥县	中都镇	平遥县明炫昌煤化有限公司	山西省晋中市平遥县西梁线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.洗煤出料露天堆放，未采取防尘措施，易引起扬尘；2.已安装主要车辆出入口视频，但保留记录期限为7天。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-18-115	2019/2/25	晋中市	平遥县	宁固镇	平遥县银峰洗煤有限公司斜对面农田露天焚烧点	山西省晋中市平遥县X394	露天焚烧	现场检查时，存在问题：平遥县银峰洗煤有限公司斜对面农田在露天焚烧秸秆，产生大量浓烟，气味刺鼻。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/3/20
SX-18-116	2019/2/25	晋中市	平遥县	宁固镇	平遥县苏封村平遥峰岩福利洗煤有效公司西南侧露天焚烧点	山西省晋中市平遥县	露天焚烧	现场检查时，存在问题：平遥县苏封村平遥峰岩福利洗煤有效公司西南侧，农田沟渠在露天焚烧秸秆，产生大量浓烟，气味刺鼻，沟渠沿途焚烧距离超过500米。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/3/20
SX-18-117	2019/2/25	晋中市	平遥县	香乐乡	平遥县南堡村222省道附近露天秸秆焚烧点	山西省晋中市平遥县S222	露天焚烧	现场检查时，存在问题：平遥县南堡村222省道附近，在露天焚烧秸秆，产生大量浓烟，气味刺鼻。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-18-118	2019/2/25	晋中市	平遥县	香乐乡 南官地村	平遥县南 官地村财 源木炭厂	山西省晋中 市平遥县 Y010	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：窑洞内有产品，现场有明显温度，有粉尘产生，配套的冷凝和布袋废气治理设施未运行。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/3/20
SX-18-119	2019/2/25	晋中市	平遥县	岳封村	平遥县 394 县道小明 家私城南 侧农田露 天焚烧点	山西省晋中 市平遥县 X394	露天焚烧	现场检查时，存在问题：平遥县 394 县道小明家私城南侧农田在露天焚烧秸秆，产生大量浓烟，气味刺鼻，过火面积较大。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/3/20
SX-18-120	2019/2/27	晋中市	平遥县	香乐乡	渣土运输车 (晋KN8717)	山西省晋中 市平遥县	渣土车覆盖 不完全	现场检查时，存在问题：晋 KN8717 重型渣土运输车行驶在平遥县陶屯村桥附近，未进行任何苫盖，扬尘污染严重。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/3/20
SX-18-121	2019/2/27	晋中市	平遥县	香乐乡	平遥县安 固村晋做 古典家具 厂	山西省晋中 市平遥县	未安装治污 设施	现场检查时，该企业未生产，存在问题：车间有明显木材加工和喷漆的生产痕迹，未安装任何废气治理设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-18-122	2019/2/27	晋中市	平遥县	香乐乡	平遥县陶雅家具厂	山西省晋中市平遥县	未安装治污设施	现场检查时,该企业未生产,存在问题:车间内切、刨、转等设施,有明显的生产痕迹,现场木屑、粉末等粉尘堆积,未安装任何治理设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/3/20
SX-18-123	2019/2/27	晋中市	平遥县	岳壁乡	平遥县豫辉食品加工有限公司	山西省晋中市平遥县X374	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:煤制气锅炉正在运行,有二氧化硫等废气产生,配套的脱硫设施未运行。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019/3/20
SX-18-124	2019/3/1	晋中市	平遥县	古陶镇	平遥县朝辉汽车修配部	山西省晋中市平遥县滨河西路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,存在问题:平遥县古陶镇春蕾路汽车钣金喷漆点,露天喷漆,现场有明显的喷漆痕迹,有 VOCs 废气产生,未安装密闭喷漆房和废气处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-18-125	2019/3/1	晋中市	平遥县	南政村	平遥县西游驾村露天焚烧点	山西省晋中市平遥县	露天焚烧	现场检查时，存在问题：平遥县南政村西游驾村小学西侧在露天焚烧枯草、树叶，产生大量浓烟，气味刺鼻。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/3/20
SX-18-126	2019/3/3	晋中市	平遥县	岳壁乡	平遥县岳壁乡东郭村露天焚烧点	山西省晋中市平遥县	露天焚烧	现场检查时，存在问题：平遥县岳壁乡东郭村农田在露天焚烧秸秆，产生大量浓烟，气味刺鼻。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/3/20
SX-18-127	2019/3/3	晋中市	平遥县	岳壁乡	渣土运输车（晋KN2851）	山西省晋中市平遥县	渣土车覆盖不完全	现场检查时，存在问题：晋KN2851重型渣土运输车行驶在平遥县岳壁乡章泰新型建材有限公司附近，未进行任何苫盖，扬尘污染严重。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/3/20