

附件

晋中市太谷县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|----------|-----|-----|------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|--|---|-----------|
| SX-18-130 | 2019/3/1 | 晋中市 | 太谷县 | 胡村镇 朝阳村 | 太谷县朝 阳春福铸 造厂 | 山西省晋中 市太谷县胡 村镇朝阳村 村南 | 治污设施不 完善 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 酸洗槽正在使用，未按环评要求配套酸雾吸收塔；2. 现场有一台柴油发电机正在运行，未安装任何防污设施，黑烟通过排气筒直排。 | 按环评批复或排污许可证要求完善治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2019/3/20 |
| SX-18-131 | 2019/3/1 | 晋中市 | 太谷县 | 胡村镇 敦坊村 | 山西太谷 县宏远铸 造有限公 司 | 山西省晋中 市太谷县胡 村镇敦坊村 | 未安装治污 设施 | 现场检查时，该企业未生产，正在进行设备调试，存在问题：冲天炉未按环保要求安装废气在线监测设备，两台冲天炉均未采取物理切割，仍具备生产能力。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2019/3/20 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|----------|-----|-----|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|--|---|-----------|
| SX-18-132 | 2019/3/1 | 晋中市 | 太谷县 | 胡村镇玛 钢工业园 区 | 太谷县超 华铸造有 限公司 | 山西省晋中 市太谷县韩 胡线 | 未安装治污 设施 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 酸洗槽正在使用，未按环评要求配套酸雾吸收塔；2. 现场有一台柴油发电机正在运行，未安装任何防污设施，黑烟通过排气筒直排。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2019/3/20 |