

附件

濮阳市范县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-491	2019/3/18	濮阳市	范县	/	范县瑞祥 纺织有限 公司	濮阳市范 县 S302	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：除尘器存在破损粉尘无组织排放，部分废弃原棉未采取覆盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-492	2019/3/24	濮阳市	范县	/	付金提村 垃圾焚烧 点	濮阳市范 县	焚 烧 垃 圾 或 树叶	现场检查时，发现该村内天空漂浮黑烟，现场情况为附近居民焚烧垃圾造成黑烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28
HN-20-493	2019/3/24	濮阳市	范县	/	范县龙王 庄镇鸿运 石料厂	濮阳市范 县 S101	物 料 堆 场 未 落 实 扬 尘 治 理 措 施	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 现场石料与沙石已采取覆盖措施防止扬尘污染，但覆盖不完全；2. 砂石筛分、转运工序未安装污染治理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
HN-20-494	2019/3/24	濮阳市	范县	龙王庄镇	范县文斌 木材加工 点	濮阳市范 县	工 业 粉 尘 无 组 织 排 放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：生产设备没有收尘处理措施，未出示环评文件，物料堆遮盖不完全。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-495	2019/3/24	濮阳市	范县	杨集乡	范县杨集后街赵辉沙场	濮阳市范县 S208	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该沙场未生产，存在问题：该砂石厂部分裸露沙石未采取苫盖措施防治扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
HN-20-496	2019/3/19	濮阳市	范县	濮城镇	范县华明保温材料厂	濮阳市范县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1.发现该厂烟囱跑冒黑烟，经现场核查该企业锅炉炉体已损坏，不具备正常生产能力；2.该企业属于“一厂一策”企业，根据重污染天气应急预案橙色预警规定，橙色预警期间该公司需限产 30%，据该公司负责人反映已采取停产措施，但现场密闭式料仓未完全密闭，料仓内有大量浮尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28