

附件

濮阳市清丰县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-510	2019/3/26	濮阳市	清丰县	/	清丰森源 艺佳家具 有限公司	濮阳市清 丰县	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：木工车间木加工过程3台产尘设备未配置集气收集设施，地面粉尘较多，木屑粉尘无组织排放；喷漆车间打磨过程未按环评要求建设封闭打磨房，实际打磨工序在半封闭房内进行，收尘设备效果不佳，粉尘无组织排放，地面积尘较多。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28
HN-20-511	2019/3/26	濮阳市	清丰县	/	清丰江南 麻氏家具 有限公司	濮阳市清 丰县	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：木工车间木加工工序检查4台加工设备，2台未配置集气罩收集设施，2台集气收集设施未开启，地面木屑粉尘较多，粉尘无组织排放；喷漆车间打磨过程未配套建设封闭打磨房。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-512	2019/3/25	濮阳市	清丰县	/	清丰千家 万家家具 有限公司	濮阳市清 丰县	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：2号车间内放有大量未完全晾干喷漆产品，未按要求放在喷漆房内，且喷漆房间大门敞开，整个车间内气味刺鼻，无组织排放严重，车间配套5台UV光氧催化设备均未开启，经检查发现有2台光氧催化设备不能正常开启，有机废气直排。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28
HN-20-513	2019/3/25	濮阳市	清丰县	/	语木皇家 家具有限 公司	濮阳市清 丰县	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：检查擦色、喷漆车间外1台UV光氧催化设备时发现其光氧催化设备开关处于关闭状态，只有风机能正常运行，造成有机废气直排。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28
HN-20-514	2019/3/28	濮阳市	清丰县	/	天一商砼 旁木材厂	濮阳市清 丰县 Y032	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.露天切割木材，切割工序除尘设施简陋，收尘后木质碎屑在厂房内堆放，未进行苫盖；2.工作组检查时，企业现场人员称企业负责人不在，无法提供营业执照、环评手续及重污染天气应急预案。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-515	2019/3/29	濮阳市	清丰县	/	清丰雅达家具有限公司	濮阳市清丰县	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：该公司3号车间喷漆房配套安装有光氧分离器，喷漆房内窗户完全打开，工人正在生产，配套的光氧分离器未启用。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28
HN-20-516	2019/3/28	濮阳市	清丰县	大屯乡	大屯乡志阳预制厂	濮阳市清丰县 Y031	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：厂区内堆存物料未采取苫盖措施防治扬尘污染，厂区未采取洒水降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
HN-20-517	2019/3/28	濮阳市	清丰县	大屯乡	清丰县大屯乡付山预制厂	濮阳市清丰县 Y031	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：现场沙石部分未覆盖，厂区未采取洒水措施防治扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-518	2019/3/29	濮阳市	清丰县	/	华夏陶瓷城旁巷道内砂场	濮阳市清丰县 S212(政通大道)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该砂厂正在作业,存在问题:该沙场位于华夏陶瓷城旁巷道内,现场大部分沙土未覆盖,路面未采取洒水措施防治扬尘污染,未找到该场地负责人。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/4/28
HN-20-519	2019/3/28	濮阳市	清丰县	柳格乡	清丰县柳格乡新兴预制厂	濮阳市清丰县 Y032	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:厂区内有约6吨沙土未覆盖,厂区道路未采取洒水措施防止扬尘污染,现场了解该公司被当地镇政府与2019年2月28日采取查封扣押手续进行整改,但该公司擅自拆除封条开始生产作业。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/4/28
HN-20-520	2019/3/28	濮阳市	清丰县	柳格镇	柳格镇 X015 旁砂石场	濮阳市清丰县 X015	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该堆场未作业,存在问题:现场堆存有大量沙土与石子,未发现任何覆盖措施防止扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-521	2019/3/30	濮阳市	清丰县	/	西阳町霍 勇刚砂石 场	濮阳市清 丰县 S209	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业未生产，存在问题：物料露天堆放，未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
HN-20-522	2019/3/29	濮阳市	清丰县	/	西赵店村 垃圾焚烧 点	濮阳市清 丰县	焚烧垃圾或 树叶	现场检查时，发现西赵店村一处着火点冒起浓烟，赶到现场后发现该地一处布满树叶秸秆垃圾的深坑中燃起大火。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28
HN-20-523	2019/3/29	濮阳市	清丰县	/	本土家具 企业建设 工地	濮阳市清 丰县 G106(京广 线)	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业，存在问题：该工地未能提供营业执照，现场厂区沙土大部分未覆盖，路面未采取洒水措施防治扬尘污染，未安装车辆冲洗装置。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/4/28